



KULTURMILJÖ
HALLAND

UTHUS PÅ ÖSTERTULL

Rivningsdokumentation

Britt-Marie Lennartsson



DOKUMENTATION INFÖR RIVNING

Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun

2013:38

Dokumentation inför rivning, uthus vid Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stad och kommun

Dnr 2013-474, Rapportnr 2013:38
Britt-Marie Lennartsson

I september 2013 inkom en rivningsansökan till Laholms kommun, för ett uthus på fastigheten Lagaholm 2:8. På fastigheten finns flera byggnader med höga kulturhistoriska värden och även uthuset finns med i inventeringen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Laholms kommun. Välbevarade äldre gårdsmiljöer med äldre uthus har också stort kulturhistoriskt värde, som sällan uppmärksammas och ofta försvinner. Då rivningsansökan bifölls har en kulturhistorisk dokumentation utförts, så att kunskapen om helhetsmiljön ändå bevaras. Dokumentationen fokuserar på beskrivning av byggnadens utseende innan rivning.

Dokumentationen har beställts av fastighetsägaren och utförts av bebyggelseantikvarie Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland. Arkivmaterialet förvaras hos Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i Halmstad under dnr 2013-474.

Kulturhistoriskt värde

Det gamla tullhuset på fastigheten är placerad i klass A som ett av de äldsta bevarade byggnaderna i Laholm, 1783, samt för sin historiska funktion som stadstull. På fastigheten finns även ett större flerbostadshus i tegel med tillhörande aktuellt uthus från 1897. Här finns även en envåning länga, byggd som verkstad på 1800-talet, tillbyggd på 2000-talet. Samtliga dessa byggnader är placerade i klass B. De har arkitekturhistoriskt och byggnadshistoriskt, miljöskapande, identitetsskapande värden samt autenticitet som välbevarade byggnader från sin tid.

Byggnaderna ligger inom riksintresse för kulturmiljövärden enligt Miljöbalken, Laholms stad.

Uthuset - Beskrivning

Huset är en låg envåning länga, med pulpettak. Det ligger i indraget läge på tomten, bakom det höga flerbostadshuset. Det är dock väl synligt från stadsparken öster om fastigheten samt även från sydväst då fastigheten är lågt belägen i förhållande till sin omgivning. Uthuset byggdes 1897 samtidigt som huvudbyggnaden.



Ovan: En spegeldörr in till förrådet.

Nedan: Huset har ett enkelt brädtak täckt med korrugerad plåt.



Uthuset har fyra trädörrar samt ett fönster kvar, men fadaden uppvisar att det funnits fler öppningar som murats igen.



*Ovan: ett fönster återstår i byggnaden, ett träfönster med spröjs.
Ovan till höger: byggnadens baksida med en liten mur mellan uthus och huvudbyggnaden.
Nedan till höger: dekorativt formade fogar i husets murar.*

den. Ritningar finns enligt fastighetsägaren i arkivet på Laholms kommun.

Uthuset är byggt helt i tegel, såväl grund som väggar. Tegelmuren har dekorativt formade fogar (återkommer även främst på framsidan på huvudbyggnaden.) Tegelstenarna har en varierad kulör och bränningsgrad vilket skapar en levande yta. Sockeln är dock putsad/intäkt med betongbruk på framsidan och på bättrad med småsten i bruket.

Takstolen är byggd i trä och täckt med ett enkelt bräd-tak och sentida grönmålad korrugerad plåt. På husets baksida mot parken, finns rester av svart färg/tjära efter ett litet pulpettak som skyddade en stege som hängt på väggen. På husets framsida finns fyra grönmålade dörrar samt ett flertal igenmurade dörrar och fönster. Här finns ännu ett fönster, kvar; ett kvadratisk med spröjs.

Det har troligen funnits mellanväggar av trä som delat in byggnaden i flertal utrymmen. Dessa är dock rivna men i väggarna kan ännu skönjas rumsindelning och rester av olika ytskikt på innerväggarna. I den norra delen av huset finns dock en mellanvägg i trä kvar; en enkel brädvägg som delar av ett rum som idag använts som cykelförråd.

Husets olika rum har haft olika funktioner som vedbod och förråd. I den södra änden fanns troligen ett utedass.


Vid uthusets norra gavel finns ett litet mellanrum som binder samman byggnaden med huvudbyggnaden med en mur samt ett enkelt tak av träbjälkar, vilket varit täckt med någon typ av material, plast eller plåt.

Nedan: mellanrummet mellan uthus och huvudbyggnad.

Till höger: en svart tjärrand avslöjar var det funnits ett litet snedtak på baksidan.



Olika ytskikt visar var mellanväggar funnits.





Den enda återstående mellanväggen i norra delen av uthuset.



*Till vänster: Dörr från insidan.
Ovan: huset mot söder från insidan.*

Foto

Foton är tagna digitalt och förvaras i arkivet hos Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i Halmstad. Följande filmer i arkivet innehåller fotografier som visar Brunnbacka efter denna renovering:

Film nr	Datum	Fotograf
2013-40	2013-10-24	Britt-Marie Lennartsson



Lagaholm 2:8 sett från Stadsparken.



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se