

ANTIKNARISK MEDVERKAN 2021

Britt-Marie Lennartsson

DAGSÅS KYRKA - STYRSYSTEM

Hallands län, Varbergs kommun, Dagsås Socken.

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2019:28



 KULTURMILJÖ
HALLAND

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER



Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland.

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2021.

Antikvarisk medverkan 2021.

Bild framsida: Givare placerad på det främre skranket i Dagsås kyrka. (Foto: 2021-28-89).

Foto: Britt-Marie Lennartson.

Grafisk form: Anders Andersson.

Layout: Britt-Marie Lennartsson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Kulturmiljö Hallands d nr 2019/47.

INNEHÅLL

Administrativa uppgifter	4
Intyg och Rapport	5
Utförda arbeten	6
Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021	9

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

- Objekt:
Dagsås kyrka, Dagsås socken, Varbergs kommun
- Länsstyrelsens dnr:
433-7857-18, 433-7858-18, 433-7860-18, 433-7861-18
- Kulturmiljö Hallands dnr:
2019-47
- Kulturmiljö Hallands foton:
Film nr 2021-28, foton tagna av Charlotte Skeppstedt och Britt-Marie Lennartsson.
- Beställare:
Tvååkers pastorat
- Entreprenörer och hantverkare:
Projektering: Jeff Electronics
Installation: Donalds El AB, Tvååker
- Antikvarisk medverkan:
Charlotte Skeppstedt och Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland
- Utförandeperiod:
september 2021
- Fältbesök:
14/12 2020 inför arbetena, 12/10 2021 slutbesiktning.
- Antikvariskt utlåtande:
Arbetena har utförts på ett kulturhistoriskt riktigt vis i enlighet med länsstyrelsens beslut och i stort i enlighet med anvisningar som Kulturmiljö Halland lämnat såsom antikvarisk kontrollant. De frångångna som gjorts från anvisningarna är väl grundade och skadar inga kulturhistoriska värden.

INTYG OCH RAPPORT

Tvååkers pastorat har installerat klimatstyrningssystem i församlingens fyra kyrkor, däribland Dagsås kyrka. Åtgärden härrör från rapporten Energi – och klimat i Tvååkers pastorat 2015-2017 vilken syftade till att förbättra inomhusklimatet i kyrkorna.

Arbetena i Dagsås kyrka har utförts under september 2021. Åtgärden krävde inte tillstånd från Länsstyrelsen under förutsättning att kulturhistoriska värden inte påverkas. Tvååkers pastorat har sökt bidrag från kyrkoantikvarisk ersättning och Göteborgs stift har därför ställt krav på antikvarisk medverkan. Den antikvariska medverkan innefattar kulturhistorisk kontroll och dokumentation, samt sammanställning av kulturhistorisk rapport över åtgärderna. Den antikvariska medverkan inför arbetena har utförts av Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland, och slutbesiktning har utförts av Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland, som även svarat för föreliggande intyg och rapport.

Tvååkers pastorat har tillsammans med projektör och entreprenör samrått med antikvarie från Kulturmiljö Halland om placering av komponenter och möjliga ledningsdragningar vid möte på plats 2020-12-14.

Arbetena slutbesiktigades av antikvarisk medverkande 2021-10-12. Arbetena har utförts i enlighet med instruktioner från antikvarisk medverkande och har utförts på ett professionellt och tillfredställande sätt, varför vi inte har något att erinra ur antikvarisk synpunkt.

Arkivmaterial och digitala fotofiler förvaras hos Kulturmiljö Halland, Tollsgatan 7 i Halmstad, film 2021-28, d nr 2019-47. Fotodokumentationen från antikvarisk medverkan i detta projekt är utförd av Charlotte Skeppstedt och Britt-Marie Lennartsson.



Styrskåpet, till höger i bild, är placerat i pannrummet i källaren.



Givaren i bakre delen av kyrkorummet sitter på väggen intill mixerbordet.

UTFÖRDA ARBETEN

Systemet som har installerats är CC Kyrka från Jeff Electronics. Det har kopplats på befintligt värmesystem.

Styrskåp har placerats i pannrummet i källaren. Ledningsdragning har gjorts längs redan befintliga ledningsdragningar, dolt eller med diskret placering.

Trådlösa givare för styrning/övervakning av temperatur och relativ luftfuktighet har installerats på olika platser i kyrkan. De följer inte helt de överenskomna placeringarna men ändringarna är fullt godtagbara ur kulturhistorisk synvinkel. Inga kulturhistoriska värden har påverkats negativt. Placeringarna är valda för att vara diskreta och ofta intill andra befintliga modernare installationer. Givarna är placerade på följande ställen:

- En givare för den främre delen av kyrkan har placerats på det främre skranket mot koret, på det norra bänkkvarteret.
- I den bakre delen av kyrkorummet har givaren placerats på väggen intill det lilla mixerbordet, längst bak i det södra bänkkvarteret. Här sitter givaren intill några andra moderna installationer för olika funktioner.
- I sakristian har en givare placerats intill den befintliga strömbrytaren vid dörren in till kyrkorummet. En givare har även placerats i ett skåp för textilförvaring.
- På orgelläktaren har en givare placerats på läktarbarriären nära orgeln. En givare sitter även inne i orgelhuset, precis innanför en lucka på orgelhusets norra sida.
- Utegivare sitter intill ingången till pannrummet i källaren.
- Förutom ovannämnda givare placeras givare i krypgrunden och på kyrkvinden, vilka inte har besiktigats.



I sakristian sitter en givare vid dörren till kyrkorummet, fotot till vänster, och en sitter inne i ett skåp för textilförvaring, fotot ovan.




En givare sitter på läktarbarriären, fotot till vänster, och en sitter inne i orgelhuset, fotot ovan.



En sändare är placerad på pentryskåpet längst bak i kyrkorummet. En sändare sitter bakom radiatoren inne i sakristian.

- Antenner för trådlös kommunikation har placerats ovanpå pentryskåpet längst bak i kyrkorummet och bakom radiatoren under fönstret i sakristian. Dessa är knappast synliga ens om man känner till att de finns. En antenn är också placerad utomhus, ovanför dörren till pannrummet i källaren.



En sändare sitter ovanför dörren till pannrummet i källaren, röd ring. På väggen intill sitter också utomhusgivaren, blå ring.

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2021

2021:1	Tjärby grustäkt, Arkeologisk utredning
2021:2	Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad
2021:3	Skummeslövs kyrka, utvändig renovering
2021:4	Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering
2021:5	Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning
2021:6	Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning
2021:7	Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll
2021:8	Brons- och järnålder vid Holms kyrka, Holm 2:3, Arkeologisk undersökning
2021:9	Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. Antikvarisk förundersökning
2021:10	Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestämmelser för kulturvården.
2021:11	Kemisten 5, Antikvariskt utlåtande.
2021:12	Råmebo hembygdsgård. Vård- och underhållsplan
2021:13	Befästningsrester i Norre Katts park. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:14	Öringe fiber, Getinge sn, fast. Öringe 1:5, Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:15	Hotell Mårtensson, Takkupor, rev förslag. Konsekvensbeskrivning
2021:16	Busstur Stora Torg, Arkeologisk undersökning (schaktningsövervakning)
2021:17	Inför ny vatten- och elledning. Falkenberg. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:18	Frillesås-Rya 3:77. Kungsbacka kn. Arkeologisk förundersökning
2021:19	Valhalla 5, antikvariskt utlåtande
2021:20	Försörjningshemmet 18, antikvariskt utlåtande
2021:21	Pårps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk schaktningsövervakning
2021:22	Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning
2021:23	Fibernedläggning vid treuddar, en stensättning och en boplat i Bexets stugby, Trönninge sn, Halmstad. Ark. schaktningsövervakning
2021:24	Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan - kulturmiljöutredning
2021:25	Spannarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:26	Sibbarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:27	Tvååkers kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:28	Dagsås kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:29	Flickskolan 6, Varberg, antikvarisk förundersökning
2021:30	Gästgivaren 10, Varberg, antikvarisk förundersökning
2021:31	Societetshuset i Varberg, antikvarisk medverkan
2021:32	Alfshögs kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:33	Askome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:34	Vessige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:35	Lyngåkra 6:8, Rivningsdokumentation
2021:36	Gamlestugan i Morup, Morup 27:1, antikvarisk medverkan
2021:37	Hägarreds gård, fönsterbyte, antikvarisk medverkan
2021:38	Köinge kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:39	Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:40	Svarträ kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:41	Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan
2021:42	Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:43	Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning
2021:44	Dagsås kyrka, exteriör renovering
2021:45	Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan
2021:46	Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning
2021:47	Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning
2021:48	Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs socken, Laholms kn
2021:49	Fornlämningar vid Stafingsvägen, Stafings sn, Arkeologisk efterundersökning 2021
2021:50	Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan
2021:51	Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tillbyggnad
2021:52	Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning
2021:53	Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:54	Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:55	Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:56	Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad
2021:57	Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan
2021:58	Wallens slott, murrenovering och byte av stolparmaturer, antikvarisk medverkan
2021:59	Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan
2021:60	Lottens, Västralt 2:10, ommålning av bostadshuset, antikvarisk medverkan
2021:61	Rudan 3, Gårdshus, antikvarisk förundersökning



KULTURMILJÖ
HALLAND

POSTADRESS: TOLLSGATAN 7 | 302 32 HALMSTAD | TEL: 035-19 26 00

E-POST: KANSLI@KULTURMILJOHALLAND.SE | HEMSIDA: WWW.KULTURMILJOHALLAND.SE