

ANTIKNVARISK MEDVERKAN

Britt-Marie Lennartsson

# HUNNESTADS KYRKA

Hallands län, Varbergs kommun, Hunnestads socken

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2021:69



STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland.

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2021.

Antikvarisk medverkan 2021.

Bild framsida: Den nybyggda rampen och trappan till Hunnestads kyrka. Foto: Britt-Marie Lennartsson. (Foto nr: 2021-61-8).

Grafisk formgivning: Anders Andersson.

Layout: Britt-Marie Lennartsson.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Diarie nr 2020/40.

## **INNEHÅLL**

---

Inledning .....	5
Historik och beskrivning .....	6
Utförda åtgärder .....	7
Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021 .....	9

## ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

- Objekt:  
Hunnestads kyrka, Hunnestads socken, Varbergs kommun.
- Länsstyrelsens dnr:  
433-7827-19, datum 2020-02-04.
- Kulturmiljö Hallands dnr:  
2020-40.
- Kulturmiljö Hallands foton:  
Film nr 2021-61, foton tagna av Britt-Marie Lennartsson.
- Beställare:  
Himledalens församling.
- Handlingar:  
En ritning för rampen är upprättad av MPB – Markprojektringsbyrån Syd AB, daterad 2018-12-12. Till denna finns en skrivelse upprättad av Per-Olof Andersson, Markplaneringen i Varberg AB, daterad 2019-10-25.
- Entreprenörer och hantverkare:  
Markplanering i Varberg AB.
- Antikvarisk medverkan:  
Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland.
- Renoveringsperiod:  
Oktober-november 2021.
- Fältbesök:  
Ett besök innan arbetena påbörjades 7/10. Slutbesiktning 4/11.
- Antikvariskt utlåtande:  
Arbetena har utförts på ett kulturhistoriskt riktigt vis i enlighet med länsstyrelsens beslut och enligt de anvisningar som Kulturmiljö Halland lämnat såsom antikvarisk kontrollant.

## INLEDNING

Hunnestads kyrka har tillgänglighetsanpassats under oktober 2021. Då kyrkan är skyddad genom kulturmiljölagen har Himledalens pastorat begärt tillstånd av länsstyrelsen att utföra ändringen. Detta tillstånd gavs enligt beslut, datum. Enligt beslutet krävs antikvarisk medverkande. Till antikvarisk medverkande har församlingen valt Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland. Enligt länsstyrelsens beslut ska den antikvariske experten följa och dokumentera arbetena i en slutrapport. Denna rapport sammanfattar utförda åtgärder på Hunnestads kyrka.



Hunnestads kyrka och trappan till entréporten i väster, innan utförda åtgärder.



## HISTORIK OCH BESKRIVNING

Kyrkan har medeltida anor, även om det är ovisst i vilken omfattning dagens kyrkobyggnad har medeltida partier. Den nuvarande kyrkan byggdes 1848 på grunden av dess föregångare, vilken brunnit 1846. Ritningar till den nya kyrkan upprättades av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson. 1882-83 byggdes kyrkan om- och till efter ritningar av arkitekt Fredrik Ekberg. Då fick korpartiet sin nuvarande utformning och tornet tillkom. Exteriören anses vara välbevarad sedan 1882-83 med klassicerande drag. Kyrkans exteriör ger ett tämligen enhetligt nyklassicistiskt intryck. Byggnaden är utvändigt vitputsad och försedd med rundvälvda fönsteröppningar med fönster i gjutjärn. Långhuset täcks av ett sadeltak täckt med zinkplåt, och tornet är försett med en lanterninhuv med spira. Huvudingång finns via tornets bottenvåning i väster. Det finns ytterligare en dörr i öster, vilken leder in till sakristian i absiden.

Den nuvarande trappan till västporten är sentida. Det är en murad trappa med tre trappsteg upp till en övre tröskelsten. Denna övre sten också utgör vilplanet för

entrén in till vapenhuset är av Varbergsgranit. De övriga trappstegen är täckta med moderna planslipade mörka stenhällar med sågade kanter. Stegens front är putsade och målade i en ljusgrå kulör. Även det övre trappsteget i granit har målade front. Putsen är något sprucken och bitar har fallit bort.

Mitt på trappan finns ett enkelt utformat räcke, i galvat utförande. Framför trappan ligger ett skrapgaller i metall.



Trappan var sentida med flera skador.



Hunnestads kyrka.

## UTFÖRDA ÅTGÄRDER

Den nuvarande trappan har rivits. Asfaltsytor runt trappan har också rivits upp.

En ny trappa och ramp har byggts enligt ritningen från MPB Syd. Rampen börjar vid långhusets västra gavel, på södra sidan av tornet. Den följer sedan runt tornet fram till ett brett vilplan framför västporten i tornet. Stödmurar och hållar har lagts med flammad grå Kullagranit.

En trappa med fem trappsteg har byggts rakt framför tornet upp till vilplanet. Trappan ha lagts med svart Biskopsgårdsdiabas med flammad yta på stegen.

Trappan och rampen har försett med enkla svartmålade smidda räcken i metall. Räckena har placerats på båda sidor av trappan samt längs rampens yttre kanter. Räckena ska förses med belysning under ledstängerna, vilket ännu inte var utfört vid besiktningstillfället.

Ny asfalt har lagts runt rampen. Den asfalterade ytan har ökats något för att skapa en tillräckligt bred passage förbi rampens sydvästra hörn samt för att skapa en tillräcklig svängyta upp på rampen.



Rampen och den ny trappan har inte påverkat helhetsintrycket av kyrkan.




Rampen är byggd runt det sydöstra hörnet av tornet.



Rampens och trappans sidor är klädda med grå Kullagranit. Nya smidesräcken har monterats. Marken runt rampen har asfalterats på nytt.

Trappan är byggd av svart Biskopsgårdsdiabas med flammad yta på stegen.



Rampen är lagd med flammad grå Kullagranit, liksom sidorna. Elen är framdragen till räcket som ska förses med belysning.



# RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2021

2021:1	Tjärby grustakt, Arkeologisk utredning
2021:2	Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad
2021:3	Skummeslövs kyrka, utvändig renovering
2021:4	Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering
2021:5	Brokorp 4, Antikvarisk förundersökning
2021:6	Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning
2021:7	Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll
2021:8	Brons- och järnålder vid Holms kyrka, Holm 2:3, Arkeologisk undersökning
2021:9	Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. Antikvarisk förundersökning
2021:10	Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestämmelser för kulturvärden.
2021:11	Kemisten 5, Antikvariskt utlåtande.
2021:12	Råbebo hembygdsgård. Vård- och underhållsplan
2021:13	Befästningsrester i Norre Katts park. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:14	Öringe fiber, Getinge sn, fast. Öringe 1:5, Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:15	Hotell Mårtensson, Takkupor, rev förslag. Konsekvensbeskrivning
2021:16	Busskur Stora Torg, Arkeologisk undersökning (schaktningsövervakning)
2021:17	Inför ny vatten- och elledning. Falkenberg. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:18	Frillesås-Rya 3:77, Kungsbacka kn. Arkeologisk förundersökning
2021:19	Valhalla 5, antikvariskt utlåtande
2021:20	Försörjningshemmet 18, antikvariskt utlåtande
2021:21	Påarps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk schaktningsövervakning
2021:22	Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning
2021:23	Fibernetläggning vid treuddar, en stensättning och en boplatz i Bexets stugby, Trönninge sn, Halmstad. Ark. schaktningsövervakning
2021:24	Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan - kulturmiljöutredning
2021:25	Spannarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:26	Sibbarps kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:27	Tvååkers kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:28	Dagsås kyrka, Styrssystem - antikvarisk medverkan
2021:29	Flickskolan 6, Varberg, antikvarisk förundersökning
2021:30	Gästgivaren 10, Varberg, antikvarisk förundersökning
2021:31	Societetshuset i Varberg, antikvarisk medverkan
2021:32	Alfshögs kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:33	Askome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:34	Vessige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:35	Lyngåkra 6:8, Rivningsdokumentation
2021:36	Gamlestugan i Morup, Morup 27:1, antikvarisk medverkan
2021:37	Hägareds gård, fönsterbyte, antikvarisk medverkan
2021:38	Köinge kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:39	Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:40	Svarträ kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:41	Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan
2021:42	Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:43	Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning
2021:44	Dagsås kyrka, exteriör renovering
2021:45	Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan
2021:46	Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning
2021:47	Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning
2021:48	Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs socken, Laholms kn
2021:49	Fornlämningar vid Stafingsvägen, Stafings sn, Arkeologisk efterundersökning 2021
2021:50	Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan
2021:51	Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tillbyggnad
2021:52	Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning
2021:53	Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:54	Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:55	Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:56	Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad
2021:57	Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan
2021:58	Wallens slott, murrenovering och byte av stolparmaturer, antikvarisk medverkan
2021:59	Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan
2021:60	Lottens, Västralt 2:10, ommålning av bostadshuset, antikvarisk medverkan
2021:61	Rudan 3, Gårdshus, antikvarisk förundersökning
2021:62	Dagsås kyrka, dagvattenhantering, antikvarisk medverkan
2021:63	Dagsås kyrka, bergvärme, antikvarisk medverkan
2021:64	Landa kyrka, exteriör renovering, antikvarisk medverkan
2021:65	Tullhuset, Varberg. Antikvarisk konsekvensbedömning
2021:66	Solbacken, Torpa-Kärre 6:14, Antikvarisk förundersökning
2021:67	Slottsmöllan, takomläggning djurstallar. Antikvarisk medverkan
2021:68	Sprotorp 1:4, Falkenbergs kommun, Slöinge socken, Arkeologisk utredning
2021:69	Hunnestads kyrka, ramp, antikvarisk medverkan
2021:70	Färgaryds kyrka, omtäckning av koppartak, antikvarisk medverkan
2021:71	Långaryds kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan



KULTURMILJÖ  
HALLAND

POSTADRESS: TOLLGATAN 7 | 302 32 HALMSTAD | TEL: 035-19 26 00

E-POST: [KANSLI@KULTURMILJOHALLAND.SE](mailto:KANSLI@KULTURMILJOHALLAND.SE) | HEMSIDA: [WWW.KULTURMILJOHALLAND.SE](http://WWW.KULTURMILJOHALLAND.SE)