



KULTURMILJÖ
HALLAND

Skottorps slott, södra flygeln

Omläggning av tak

Dennis Axelsson




ANTIKVARIISK MEDVERKAN - RAPPORT

Södra flygeln - Skottorps slott, Laholms kommun


2014:21



OMSLAG	Södra flygeln vid Skottorps slott, augusti 2014
FOTO	Dennis Axelsson, där inte annat anges
TEXT	Dennis Axelsson
DIARIENUMMER	2014-98



Objekt:	Skottorps slott, södra flygeln
Beställare:	Ingmarie Müller-Uri, Skottorp säteri AB
Byggtentreprenör:	Nils Olof Gustavsson, Pergus Bygg AB
Plåtentreprenör:	Johan Larsson och Per-Olof Johansson, Westerberg & Pålsson AB
Antikvarie:	Dennis Axelsson, Kulturmiljö Halland



Karta: © Lantmäteriet 2014

Innehåll

Inledning	7
Historik	7
Kulturhistorisk status	7
Utförda arbeten 2014	8
Bilaga 1 – Pergus Bygg AB:s anbud/rambeskrivning	17

Inledning

Skottorps slott, inklusive flygelbyggnader och fyrkappor, genomgick en större yttre renovering 2006-2007. Framförallt restaurerades de putsade fasaderna och snickerier fick ny färg. Samtidigt lagades takkonstruktionen på den norra fyrkappan och belades med ny plåt. Detta arbete redovisas i Kulturmiljö Hallands rapport 2010:13. Under arbetet påvisade byggtreprenören Bröderna Bergström brister i södra flygelbyggnadens takkonstruktion och påpekade att den behövde ses över framöver.

I en storm under vintern 2014 blåste delar av plåttaket på den södra flygelbyggnaden av. Skottorps slott med omgivningar är skyddat som byggnadsminne och Länsstyrelsen bedömde det angeläget att åtgärda skadorna. Man gav tillstånd för takomläggning och beviljade också bidrag för arbetena. Kulturmiljö Halland anlätades som antikvarisk medverkande.

Följande antikvariska rapport syftar i första hand till att beskriva och dokumentera de arbeten som utförts under 2014.

Texten under rubrikerna Historik och Kulturhistorisk status i föreliggande rapport är till största del kopierad från Kulturmiljö Hallands rapport 2010:13 *Skottorps slott – Kulturhistorisk dokumentation, utvändigt renovering* skriven av Maja Lindman.

Historik

Mer utförlig historik finns bland annat redovisad i rapporten *Skottorps slott – Dokumentation inför byggnadsminnesförklaring*, Länsstyrelsens meddelandeserie 1986:11. I övrigt finns ett omfattande arkivmaterial bland annat på Nationalmuseum och Nordiska museet.

Skottorps slott började uppföras på 1660-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä under dåvarande ägaren Frans Joel Örnstedt. Slottet lär ha varit platsen för bröllopet mellan Karl XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora 1680. Sin nuvarande gestaltning fick slottet och anläggningen på 1820-talet i samband med en genomgripande restaurering under ledning av arkitekt Carl Fredrik Sundvall. Restaureringen påbörjades 1816 på uppdrag av dåvarande ägaren, kommerserådet Peter Möller.

Kulturhistorisk status

Skottorps slott utgör en välbevarad anläggning med omgivande park och vallgrav. Slottet är från 1660-talet men präglas framför allt av omdaningen på 1820-talet och är ett tidstypiskt uttryck för denna tids stilideal, vilket bland annat framgår av de värdefulla empiremålningarna på andra våningen.

Skottorps slott med flygelbyggnader och omgivande park är sedan 1986 skyddat som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen, med nedanstående skyddsföreskrifter.

- Byggnaderna, dvs manbyggnaden jämte fyra flygelbyggnader, får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

- I trapphallen på b v och matsalen, salongen och förrummet till salongen 1 tr upp – de rum som markerats med snedstreck på planritning tillhörande dessa föreskrifter - får åtgärder inte vidtagas som medför ingrepp i befintlig rumsindelning eller fast inredning, såsom golv, tak- och väggmålningar, fönster och fönsteromfattningar, dörrar och dörrromfattningar, taklister och kakelugnar.
- Byggnaderna skall underhållas så, att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
- Det område kring byggnaderna som avgränsats med röd linje på karta tillhörande dessa föreskrifter skall hållas i sådant skick, att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas.

Utförda arbeten 2014

I länsstyrelsens beslut om bidrag beviljas åtgärder som:

- Demontering av kvarvarande plåt och underlagspanel
- Översyn av sparrar och remstycken
- Ny underlagspanel samt underlagspapp
- Skivtäckning med plåt inkl fotränna, fyrkantsränna, vindsclavebeslag, språng ochnockfals



Södra flygelbyggnaden med det skadade taket tillfälligt övertäckt, mars 2014.



Det befintliga taket på norra sidan var omlagt med skivtäckning, förmodligen gjordes detta någon gång på 1960-talet.

Södra sidans takfall var förmodligen omlagt på 1990-talet och var klätt med bandtäcktt förmålad plåt.

Norra takfallet med skivtäckning, innan föreliggande omtäckning.



Södra takfallet med bandtäckning med förmålad plåt, innan föreliggande omtäckning.



Demontering och lagning på norra sidan. (foto Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland).

Den befintliga ospontade underlagspanelen togs bort och byttes mot ny 22 mm spontad panel. Samtidigt gjordes en översyn och riktning av sparrar och remstycken.



Norra takfallet (foto Charlotte Skeppstedt).

Vid något tidigare tillfälle hade isolering tryckts in mot takfoten och med tiden orsakat röt-skador. Detta togs bort och ny 100 mm isolering lades in med papper och luftspalt från takfo-ten och upp.



Ny underlagspapp på norra sidan.

Den nya skivtäckningen utfördes med galvad och primad kulturplåt från Rukki. Varje skiva klipptes till för att få det färdiga måttet 1230 mm x 540 mm.



Det norra takfallet med ny täckning till vänster i bild.



Demontering på södra takfallet (foto Pergus Bygg AB).



Ny panel läggs på södra takfallet (foto Pergus Bygg AB).



Södra takfallet med ny plåt.




Fals på södra sidans takkupa.

Förutom på södra sidans takkupa, där det är dubbel fals, är plåten enkelfalsad. Fotplåten är omfalsad i språngblecket.



Tidigare utbytt stuprör på flygelbyggnadens nordöstra hörn, efter takomläggningen.



Nya vindskivebeslag på östra gaveln.



Det färdiglagda taket på södra sidan.



Ny fyrkantsränna på kupan på södra sidan.

På den nya plåten lades ett lager Rostex Super Akva grundfärg och sedan två strykningar med täckfärg, båda av märket Isotrol.




Det färdiga taket från norr.

BILAGA 1

Pergus Bygg AB



ANBUD



Skottorps Slott

Datum: 2014-01-30

Stormskada yttertak flygelbyggnad slottet

Rambeskrivning:

Arbetet med omläggning utföres enligt nedan.

- 1 Rivning av kvarvarande plåttäckning samt underlagspanel
- 2 Rensning, justering samt byte av rörskadade delar för sparrar och remstycken
- 3 Ny inbrädning med 22 mm råspontad panel
- 4 Ny underlagspepp
- 5 Skivtäckning m plåt inkl fotränna, fyrkantränna, vindskivebeslag, språng och neckfals.
- 6 Ca 5 kvm väggtäckning
- 7 2 st skorstensbeslagningar, 1 st ventilationshuv, 2 st stosar
- 8 Ställningar för arbete och skydd
- 9 Allt rivningsmaterial källsorteras och bortforslas
- 10 Miljöplan och kvalitetsplan samt arbetsledning
- 11 Erforderlig skyddstäckning under arbetets gång

Till ett pris av 467.500,- exkl moms

Frågor angående detta anbud besvaras av Nils-Olof Gustavsson 070 523 27 04

Företaget har F-skatt och är fritt från hinder enligt LOU.

Med förhoppning om vår medverkan på detta objekt, avvaktar vi med intresse Ert vidare besked.

Med vänliga hälsningar
Pergus Bygg AB

Nils-Olof Gustavsson

Adress	Telefon	Fax	Bankgiro	mail	Org. Nr
Hovsv. 4 312 94 LAHOLM	0430-23065	0430-23599	676-5564	pergusab@tele2.se	556306-1919



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se