



KULTURMILJÖ
HALLAND

Abilds kyrka

Installation av luftavfuktare

Britt-Marie Lennartsson



INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING

Abilds kyrka, Abilds socken, Falkenbergs kommun

2015:25



OMSLAGSBILD 2015-56-12 och 7, Abilds kyrka från norr och interiörbild från sakristian
FOTO Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland
TEXT Britt-Marie Lennartsson
DIARIENUMMER 2014-263

Datum
2015-12-14

Diarienumr
2014-263

Handläggare
Britt-Marie Lennartsson

Direkt nr
035-19 26 12

Susedalens församling
Slöinge församlingshem
311 67 SLÖINGE

Intyg och Rapport, rapport nr 2015:25, för installation av luftavfuktare i Abilds kyrka, Abilds socken, Falkenbergs kommun.

Susedalens församling fick av Länsstyrelsen, Lst dnr 433-1876-14, tillstånd till installation av luftavfuktare i Abilds kyrka. Handlingarna är upprättade av Riddaregården AB, Ängelholm, som också varit entreprenör. Installationen har utförts under hösten 2015.

I Länsstyrelsens tillstånd ställs krav på antikvarisk medverkan. Antikvarisk medverkande har varit Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland, under projektering och förarbeten. Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland, har utfört slutbesiktning, 2015-12-09, sammanställt intyg och rapport.

Arkivmaterial samt digitala fotofiler till fotodokumentationen utförd vid antikvarisk medverkan förvaras hos Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i Halmstad, d nr 2014-263. Fotografierna är tagna av Charlotte Skeppstedt och Britt-Marie Lennartsson.

Historik och beskrivning

Abilds kyrka ligger i Abilds socken i Falkenbergs inland. Det är en vitputsad stenkyrka med medeltida anor. Tornet av trä har byggts senare och har en tydlig 1700-talskaraktär. Kyrkan förlängdes åt öster 1665-75 på initiativ av landshövding Bengt Liliehök, dåvarande ägaren till Hjuleberg, och fick då i stort sitt nuvarande utseende. Interiören präglas främst av 1600- 1700-talens barock.

Utförda åtgärder

Två avfuktare har installerats i kyrkan för att komma till rätta med fuktproblemen i kyrkans långhus och sakristia.


För att avfukta långhuset och läktaren har en avfuktare, Munters MCS 300, placerats på läktaren, på södra sidan av orgeln. Intill denna har en kondensor, Munters C300, placerats. Båda dessa anordningar har placerats på ett enkelt

bord av ljust gråmålat trä. Denna del av installationen är reversibel varför anläggningen kan flyttas och tas bort utan någon åverkan på kyrkorummet. Däremot har andra delar krävt ett mindre fast ingrepp. Kondensorn omvandlar fukten till vatten som förs bort med en plastslang. Denna slang har fästs med enkla små metallklamrar längs på golvet kant vid väggen, runt orgeln och fram till långhusets bakre fönster mot norr. Slangen förs ut genom ett borrarat hål i fönsterkarmen. Hålet fick tas upp i den östra karmen, då den västra, som hade erbjudit en kortare väg för slangen från kondensorn, var för smal för att möjliggöra ett borrhål. Intill slangen i fönstersmygen har en värmeslinga förlagts i ett vitmålat rör för att minska risken för att vattnet fryser i slangen vid köldgrader. Vattnet kunde inte ledas ut genom närmsta fönster mot söder, då detta ligger i direkt anslutning till entrédörren till kyrkan.

En avfuktare, Munters ComDry M170L, har placerats i sakristian. Denna är placerad på golvet, utan fast angörning. Denna variant har en inbyggd kondensor. En ca 1,5 meter lång plastslang leder vattnet ut genom närmsta fönsterkarm. Ett enkelt hål har borrats genom karmen i trä och leder ut vattnet utanför fönstersmygen.

Arbetena har utförts på ett professionellt och tillfredställande sätt, varför vi inte har något att erinra ur antikvarisk synpunkt.

Med vänliga hälsningar



Britt-Marie Lennartsson
Bebyggelseantikvarie

Kopia: Stiftsstyrelsen, Göteborgs stift
 Länstyrelsen i Halland

Foton tagna efter installationen



Avfuktaren och kondensorn är placerade på ett bord, i det smala utrymmet vid orgeln. Elen är ännu inte färdigmonterad, men längs väggen leder en slang ut vattnet som bildas av luftfuktigheten.



Slangen är placerad längs väggen fram till långhusets bakre fönster på norrsidan. Slangen fick ledas ut genom ett borrarat hål i den östra karmen, då den västra är allt för smal. Intill slangen leds en smal värmeslinga (den svarta sladden som kommer in i bilden från högerkanten där det finns ett eluttag.)



Vattnet leds ut genom ett rör i fönsternischen och släpps till marken strax utanför väggliövet. Anordningen är mycket diskret och påverkar inte helhetsupplevelsen av den gamla kyrkan.



I sakristian står en mindre variant avfuktare med inbyggd kondensator och pump. Även här leds vattnet ut genom en slang, genom ett litet borrarat hål i närmsta fönsterkarm.



Den vita slangen är knappt skönjbar från utsidan på sakristians östra sida.



Abilds kyrka från öster, med sakristian till höger.



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se