KULTURHISTORISK INVENTERING OCH BEVARANDEPLAN

Britt-Marie Lennartsson

EFTRA KYRKOGÅRD

Eftra socken, Falkenbergs kommun

KULTURMILJÖ HALLAND RAPPORT 2020:84



KULTURMILJÖ HALLAND

STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER



Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland.
Uppdragsverksamheten, Halmstad 2020.
Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
Bild framsida: Eftra kyrkogård. Kvarter 10 med utsikt över Susedalen.
Foto: Britt-Marie Lennartsson (fotonr 2020-74:16).
Grafisk form: Anders Andersson.
Layout: Britt-Marie Lennartsson
Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.
Kulturmiljö Hallands diarienummer 2020/129.

INNEHÅLL

Inledning ... 5
Kyrkogårdens årsringar och kulturhistoriskt värde ... 6
Riktlinjer för hela kyrkogården ... 8
Riktlinjer för kulturgravar ... 8
Generella riktlinjer för övriga gravvårdar ... 9
Riktlinjer för värdefulla karaktärsområden ... 10
  Modernism i kvarter 2-4 ... 10
  Liggande gravvårdar i kvarter 1 och 5 ... 12
Bilaga 1. Kulturgravar, karta ... 13
  Nya delen av Eftra kyrkogård ... 13
  Gamla delen av Eftra kyrkogård ... 14
Bilaga 2. Kulturgravar, tabell ... 19



Eftra kyrkogård, Metria, 2019.

INLEDNING

På uppdrag av Falkenbergs pastorat har en uppdatering av urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar på Eftra kyrkogård utförts under maj-november 2020. Bakgrunden till uppdateringen är att ett större antal gravvårdar har fått läggas ned efter att alla gravvårdar på kyrkogården har provtryckts för att säkerställa stabiliteten. I samband med detta har Falkenbergs pastorat önskat en ny urvalsmetod. Endast klass 1-gravar kan säkerställas när de gravrätten återfaller till upplåtaren, medan övriga inte får ett reellt skydd. Därför har antalet klass 1-gravar utökats. Då det bara finns en bevarandeklass kallas de här för Kulturgravar.

Urvalet bygger på Bevarandeprogram och vård- och underhållsplan som Tyréns tog fram för Eftra kyrkogård 2015, med vissa tillägg. 158 kulturgravar har pekats ut. I övrigt bör Tyréns vård- och underhållsplan följas.

Bevarandeprogram och kulturhistoriska inventeringar är rådgivande underlag. Även ändringar som är i linje med en bevarandeplan kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen kapitel 4.



Det finns många höga stora gravvårdar som ger Eftra kyrkogård sin karaktär, här 5: 101-102 över N. A. Håkansson och hans maka Beata Kristina, trol. 1910-tal.



Kvarter 5 norr om kyrkan, vy mot dalen i sydost.



Kvarteren runt kyrkan karakteriseras av en stor variation av gravvårdar, med många höga monumentala vårdar framförallt i de östra delarna.



I de äldre delarna runt kyrkan finns även samlingar av lägre, mer enhetliga gravvårdar, dock inte som tydligt avgränsade områden.

KYRKOGÅRDENS ÅRSRINGAR OCH KULTURHISTORISKT VÄRDE

De karaktärsdrag som lyfts fram i beskrivningen nedan är viktiga för kyrkogårdens kulturhistoriska värde.

Eftra kyrkby ligger längs med en höjd, Klockebjäret, strax väster om Suseån. I öster breder det öppna böljande jordlanskapet ut sig i Susedalen. I området runt kyrkan finns en hög koncentration av fornlämningar. Kulturlandskapet har fått sin huvudsakliga karaktär de senaste två hundra åren då slättlandskapet förvandlades från betesmarker till åkermark och framförallt efter laga skiftets genomförande vid mitten av 1800-talet. I området runt kyrkbyn finns äldre gårdar som bildades redan under sen medeltid eller strax därefter och kyrkby ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården bl a utifrån att omgivningarna utgör ett levande och välhävdat odlingslandskap, välbevarad jordbruksbebyggelse, förekomst av fornlämningar från järn- och bronsålder tillsammans med gårdar och kyrka av medeltida ursprung vilket pekar på en lång kontinuitet av bosättning i trakten. Än idag ligger bebyggelsen samlad utmed landsvägen och flera av de äldre gårdstomterna har fortfarande agrar bebyggelse.

Eftra kyrka uppfördes 1822-24 på platsen för en medeltida föregångare. 1826 togs två stigluckor bort i den södra och norra muren, vilka utgjorde ingången till kyrkogården. Kyrkogården utvidgades mot norr och väster omkring 1930. I en kyrkogårdsbeskrivning upprättat av Harald Wadsjö framgår att en utvidgning av kyrkogården pågår 1927. Schaktningsarbeten är då igångsatta. I beskrivningen framgår att västra och norra kyrkogårdsmuren ska flyttas och att högväxta gamla träd blir stående inne i gravkvarteren. Wadsjö konstaterar att ”kyrkogårdsväggen skulle komma att splittras”. De äldre kvarteren runt kyrkan ger idag ett sammanhållet och ålderdomligt uttryck med höga träd och stor variation av gravar i olika former, storlek och ålder. I den östra delen med vida utblickar över susedalen finns ett ovanligt stort antal monumentala gravvårdar vilka också är väsentliga för kyrkogårdens helhetsmiljö.

Kvarter 2, längs den västra muren norr om kyrkan ger dock ett modernt sentida uttryck och tycks vara planerat i senare tid, med små urngravplatser.

Planer på en större utvidgning mot norr fanns redan i slutet av 1930-talet med ritningar från1939 av trädgårdskonsulent Axel Ericsson vid Hushållningssällskapet. Då skulle det ha legat ett kyrkstall på platsen som föreslogs flyttas till parkeringen norr om kyrkogården. Det skulle dock dröja till 1954 innan beslut fattades i frågan. Ett förslag arbetades fram av stadsarkitekten F A Wetterkvist och 1956 kunde den nya kyrkogården invigas. Arbetena innebar bl.a. att västra muren flyttades österut i riktning mot kyrkan. I samband med utvidgningen fick den förbipasserande vägen en justerad sträckning utmed kyrkogården. Den nyare delen av kyrkogården som planlades på 1950-talet står i kontrast till den äldre delen och visar hur planeringsidealen har förändrats över tid. här finns långa raka gångar med långa raka rader av enhetliga gravar. En del rader är indelade av rygghäckar. Här finns även områden enbart med större liggande stenar vilket är ovanligt.

Demeter Trädgårdsform tog fram förslag till urnlund tas fram av som godkänns av Länsstyrelsen i Halland 2002. Alla kvarter inramas av stenmurar vilka tillsammans med smidesgrindar och trädkransen är viktiga och karaktärsskapande för kyrkogården.



Förslag till ny kyrkogård av Axel Ericsson 1939. Kulturmiljö Hallands arkiv.

Den nya delen av kyrkogården har en helt annan karaktär än den äldre: mer välordnad och strikt i enlighet med kyrkogårdsidealet från mitten av 1900-talet.



RIKTLINJER FÖR HELA KYRKOGÅRDEN

Följande har bedömts som väsentligt att bevara ur kulturhistorisk synpunkt. I förvaltningen och vid eventuella ändringar av begravningsplatsen som helhet ska särskild hänsyn tas till följande punkter:

- Ändringar som förändrar kyrkogården kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen kapitel 4. Ändringar bör därför föregås av samråd med länsstyrelsen.
- Tillägg och ändringar i kyrkogårdsmiljön ska anpassas till kyrkogårdens karaktär, utseende, materialval och utformning.
- Inga befintliga gångar bör tas bort.
- Gångarnas beläggning med slitlager av grus ska så långt som möjligt bevaras.
- Äldre igenlagda gångar kan med fördel återskapas med grusbeläggning.
- Kyrkogårdens entréer med grindstolpar och smidesgrindar ska bevaras och underhållas med traditionella material och metoder.
- Kyrkogården bör vara omgärdad av en trädkrans och en trädvårdsplan bör finnas för att vård av befintliga träd samt ev. återplantering av skadade eller borttagna träd.
- Nedtagning av träd i trädkrans kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen. Trädkransen kan även omfattas av det generella biotopskyddet. Vid nedtagning av träd bör man undersöka om det behövs dispens enligt miljöbalken.
- Kyrkogårdens murar ska bevaras och underhållas. En eventuell omläggning av muren ska ske med befintlig sten samt i ett utförande likt befintligt. Omläggning av murar ska föregås av samråd med länsstyrelsen.

RIKTLINJER FÖR KULTURGRAVAR

Knappt 160 gravvårdar på Eftra kyrkogård har bedömts som kulturgravar, inklusive de äldre stenarna längs murarna. När gravrätten för en kulturgrav tillfallit gravrättsupplåtaren ska följande riktlinjer följas:

- Kulturgravar ska bevaras och vårdas på plats. De får inte återupplåtas eller återanvändas.
- Skadade vårdar ska lagas. Vid vård och underhåll av samtliga gravvårdar ska material och teknik anpassas till gravens befintliga utformning och material. Företrädesvis anlitas konservator för att upprätta program för att åtgärda skadade äldre gravanordningar.
- En plan för att stabilisera och återmontera nedlagda/instabila gravar bör upprättas.
- Alternativ kan undersökas för att anordna vårdar i liggande ställning.
- Alla stenramar ska bevaras och vårdas och underhållas med traditionella metoder.
- Alla omgärdningar som gjutjärns-, smidesjärns-, och buxbom samt stenramar ska bevaras, vårdas och underhållas med traditionella metoder.
- Om man på något sätt vill ändra eller flytta en kulturgrav ska tillstånd sökas från länsstyrelsen.



Alla gravvårdar av järn och med inhägnader av järn är kulturgravar. På Eftra kyrkogård finns några kors av denna typ som är mycket ovanliga i Halland.

GENERELLA RIKTLINJER FÖR ÖVRIGA GRAVVÅRDAR

- Om det är möjligt bör det strävas efter att bevara och återupplåta även de gravvårdar som inte är kulturgravar. Detta gäller framför allt äldre stenar från tiden före 1920. De kan eventuellt flyttas, men gärna inom det befintliga kvarteret för att ännu visa kvarterets eller kyrkogårdsdelens årsring och historia.
- Det är bättre att lägga ned en sten, på ett ordnat och prydligt sätt än att ta bort den och förstöra den och på så sätt ha möjligheten att återställa gravvården i framtiden.
- Om skäl för bevarande saknas kan dock gravvårdarna bortföras. Gränsen för vad som betraktas som kulturhistoriskt värdefullt flyttas ständigt framåt och inom ett tiotal år kan 1950–60-talens gravvårdar betraktas som spår av äldre tiders gravvårdskultur som hotas av utplåning. Det är därför önskvärt att man så långt det är möjligt bevarar alla gravvårdar på sin ursprungliga plats.
- Vid omarbetning av befintlig gravvård bör man ta särskild hänsyn till gravvården utformning vad gäller omgärdning, detaljer och dekor. Stenens inskription bör om möjligt bevaras t.ex. genom att stenen vänds eller att inskriptionen täcks med metallplatta med ny inskription.
- Vid förflyttning och omarbetning av en vård rekommenderas dokumentation genom fotografering. Genom fotona ska framgå stenens helhetsutseende, detaljer och text, samt vårdens placering på kyrkogården. Fotona bör sedan arkiveras då detta är av stort värde för den fortsatta samhällsforskningen och för enskilda släktforskare.
- När en befintlig gravplats ska kompletteras med nya vårdar som t.ex. placeras i en stenram, bör den nya vården anpassas till den äldre vården genom liknande material, bearbetningssätt, typsnitt och formspråk.



Äldre barngravar har ett viktigt socialhistoriskt värde som berättar om ett äldre samhälle där flera barn och unga gick bort. Här en gravvård i Art deco stil över en ung flicka, grav 11:32.



Det finns få riktigt gamla gravvårdar på Eftra kyrkogård. Här är en av de äldre över hustrun Beata Andreasdotter, död 1889, 5:48.



RIKTLINJER FÖR VÄRDEFULLA KARAKTÄRSOMRÅDEN

Modernism i kvarter 2-4

Kvarteren i den norra delen skapades på 1950-talet. Kvarter 2-4 har troligen kvar en del av denna ursprungliga karaktär med långa rader av enhetliga låga stående stenvårdar med rygghäckar. En del rader är indelade av grusgångar. En smal stenlagd gång delar av de långa raderna på mitten, vilket är ett drag som fanns med redan på förslaget till utvidgning från 1939.Det är en tydlig och tidstypisk årsring. Här finns i de äldsta gravvårdarna på denna del, vilka är från 1957.

Riktlinjer:

- Vårdar bör utföras i sten i samma höjd som befintliga vårdar och vara stående.
- Gravvårdarna kan läggas ned på ett ordnat och värdigt sätt såsom gjorts i några av gravraderna.
- Runda naturstenar bör inte placeras inom miljön.
- Alla befintliga planteringsramar bevaras.
- Alla gravvvårdar tillkomna före 1960 bör bevaras och återupplåtas.
- Nya stenramar och planteringsramar kan tillåtas.
- Nya vårdar och gravar kan placeras på tomma platser.
- Rygghäckar bevaras.
- Stengången som delar kvarter 3 och 4 på mitten ska bevaras.





Kvarter 2, 3 och 4 i den yngre delen karakteriseras av långa raka rader av låga enhetliga gravvårdar från efterkrigstiden, flera avskiljda med rygghäckar.







I kvarter 1, 5 och 6 i den yngre delen finns enhetliga områden med liggande vårdar.

Liggande gravvårdar i kvarter 1 och 5

Kvarteren i den norra delen skapades på 1950-talet. I kvarter 1 och 5 finns en enhetlig miljö med nästan enbart något större liggande stenvårdar finns. Detta är ett ovanligt inslag på en halländsk sockenkyrkogård men med ett estetiskt och lugnt uttryck. Gravvårdarna ligger i raka rader längs muren mot den gamla kyrkogården samt i nord-sydliga rader indelade av rygghäckar. Rygghäckar är ett mycket tidstypiskt inslag i kvarter som anlagts under årtionden efter 1950.

Riktlinjer:

- Vårdar bör utföras i sten, i samma storlek som befintliga vårdar och placeras liggande.
- Planteringsramar och gravramar bör undvikas.
- Nya vårdar och gravar kan placeras på tomma platser men enligt samma mönster som tidigare, i enlighet med gravkartan.



BILAGA 1. KULTURGRAVAR, KARTA

Nya delen av Eftra kyrkogård



Gamla delen av Eftra kyrkogård



Gamla delen av Eftra kyrkogård, kvarter 2, 3 och 4



Gamla delen av Eftra kyrkogård, kvarter 5



Gamla delen av Eftra kyrkogård, kvarter 7, 8, 9 och 11



Gamla delen av Eftra kyrkogård, kvarter 10 och 12



BILAGA 2. KULTURGRAVAR, TABELL

Gravvårdsinventering — Inv. datum: 2020-06-16

Kyrkogård: Eftra — Utfört av: Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland

Kvarter	grav	foto	text	värde	kommentar	skada	åtgärd
(Nya) 2	1-4		Syskonen Eliasson Potentia Olivia 1899-1957 Nils Erik 1897-1982 Hanna 1901-1985 Signe 1904-1994	en av de äldsta i denna del, tidstypisk, socialhistoriskt intressant med fyra syskon som uppnådde hög ålder och begravts på samma plats.		viss påväxt	
(Nya) 2	33-34		Hustrun Gerda Svensson 1884-1956 nämndemannen Karl Svensson 1879-1957	en av de äldsta i den del, tidstypisk, intressant yrkestitel		gott skick	
(Nya)3	49-50		Stenhuggaren Carl Johansson 1880-1983 hustrun Signe 1899-1972	titel, lokalhistoriskt viktig då detta är gamla stenhuggartrakter		gott skick	
(Nya)3	96-97 B		Landshövdingen Johannes Antonsson 1921-1995	titel, personhistoriskt värdefull med landshövdningstiteln, lokalhistoriskt, årsring	kommunminister 1976-1978, 2:e och sedan 1:e vice ordförande i centerpartiet 1969-1979, landshövding i Halland 1979-1986	gott skick	
3	182-183		Karl Wolfgang Kurtz 1925-2005	ålderdomlig (även om den senaste gravsättningen genomfördes rel. sentida), en av få järnstaket, alla järnstaket är kulturgravar	saknar gravvård	gott skick	
4	16-17		Bernhard Nilsson 1872-1939 hustrun Berta Nilsson 1891-1971	Exempel på tidstypisk sten med tillhörande ram från 1930-talet		gott skick	
4	33-35		Stiftssekreteraren Daniel Gadd f. Lindgren 1880-1961	ovanlig sten från 1960-talet med stenläggning framför, de liggande stenarna är exempel på fina och väl anpassade tillägg i en befintlig grav		viss påväxt	
4	40		Murarmästaren A. O. Bengtsson 1831-1901	hög smalsten, bautasten, från sekelskiftet 1900, miljöskapande, intressant yrkestitel		nedlagd, påväxt	återställ, rengör

4	41		Enkan Beata Olsdotter 1825-1904	hög smalsten från sekelskiftet 1900, miljöskapande, kvinnograv		gott skick	
4	61		Minne af hemmansegaren Sven xxx Svensson 1854-1893 hustrun Carolina 1864-1934	hög smalsten från 1890-talet, rel. hög ålder i detta kvarter, miljöskapande, representerar vanligaste yrket		påväxt, något svårläst	rengör på sikt
4	62 A		Hustrun Bernhardina Andersson 1848-1902	hög smalsten från sekelskiftet 1900, miljöskapande, kvinnograv		gott skick	
4	62 C-E		Landtbrukaren L. P. Bengtsson 1853-1903 hustrun Anna Kristina född Andersson 1850-1914 dottern Anna 1882-1977	hög smalsten från sekelskiftet 1900-talet, miljöskapande, representerar vanligaste yrket, ovanlig stenart		gott skick	
4	80		Johannes Svensson 18x1-1891 och hans maka Beata Karlsdotter 1817-1900	hög smalsten från 1890-talet, rel. hög ålder i detta kvarter, miljöskapande		påväxt, något svårläst	rengör på sikt
4	84		f.d. lantbrukaren L. P. Johansson 1855-1932 hustrun Tilda Augusta 1861-1902, *liten marmorsten framför:* oläslig	Karaktärsskapande, exempel 1930-tal i mindre enklare modell med bevarad enkel men bred stenram, ålderdomlig liten marmorvård framför		påväxt, något svårläst	

4	89		Hustrun Anna Berta 1872-1918 Fiskaren Johan Andersson 1866-1949	tidstypisk vård från 1940-talet, intressant yrkestitel som representerar kustnära verksamhet i socken vid havet		gott skick	
4	98-99A		Anders Johan Thorsson 1876-1941 hustrun Tensia 1873-1955	sent exempel på denna typ av vård med trädstam, fint hantverk, miljöskapande	bara den stående stenen	påväxt, något svårläst	
4	99 C		Trotjänaren Edvard Persson 1871-1948	tidstypisk vård från 1940-talet i art deco, intressant yrkestitel, dekor av stora snäckor vanligt i kustnära platser		viss påväxt	
4	99 D		xxxxx	fragment av ålderdomlig marmorvård		smuts, fragment, svårläst	åtgärdas av konservator/ efter råd av konservator
4	99D		Nils Gustaf 1933-1935	liten enkel barngrav från 1930-talet, socialhistoriskt värde		påväxt, något svårläst	
4	111 A-G		Karl Johan Johansson 1851-1916 Josefina J. 1865-1948 Elina Paulina 1905-1963 Berta Charlotta 1894-1915 Nanny Augusta 1897-1958 John Sigfrid 1896-1953 Bror Ivan 1899-1918 Johan Sjunne 1903-1910 m fl.	Karaktärsskapande, hög obelisk i en sav de största familjegravarna med bevarad stenram.		gott skick	
4	112 A-B		Lantbrukaren Gustaf Johansson 1895-1926 hustrun Anna Larsson 1897-1955	Karaktärsskapande, en av få bevarade i jugendstil med fint utformad tillhörande ram, representerar vanligast yrket		viss påväxt	
4	114 C		F.d. Fjärdingsmannen Birger Anderson 1875-1954 Alma Andersson 1874-1945	Fint exempel på mer påkostad tidstypisk vård från 1950-talet, intressant yrkestitel		gott skick	

4	118-119		Lantbrukaren Janne Andersson 1874-1948 hustrun Alma Andersson 1876-1956 Gunnar Andersson 1906-1932	fint exempel på mer påkostad tidstypisk vård från 1930-talet, fin dekor		gott skick	
4	123 A-D		A.D. Lantbrukaren H.L. Andersson, 1857-1940, Sofia Lovisa Andersson, 1845-1926, Barnen Anders Sigfrid 1885-19+13, Gerda Kristina 1890-1915 Familjegrav, Fr. No 2 Eftra	Exempel 1900-talets början, lokalhistoriskt värde, ovanlig utformning, bevarad duva, miljöskapande, dekor av stora snäckor var typiska för kustnära platser		gott skick	
4	124 A-D		Lantbrukare L. J. Svensson 1843-1922 hustrun Anna Josefina 1856-1926 dottern Berta 1897-1955	hög bautasten, miljöskapande, representerar vanligast yrket		gott skick	
5	1-2AC		Kyrkoväktaren Per August Nilsson 1848-1904. Hustrun Severina Svensdotter 1891-1940. Barnmorskan Ester Ch. Persson 1892-1943 m fl. No 1 Eftra	Ovanligt gjutjärnskors, men finns flera i Eftra, intressant yrkestitel, lokalhistoriskt värde, miljöskapande		gott skick	
5	6 A-B		Minne af Bengt Svensson xxxx-1884	Karaktärsskapande, exempel 1880-tal, en av de äldsta i kvarteret och på kyrkogården, ålderdomlig form		påväxt, något svårläst, instabil, provisoriskt stöttad	stabilisera, rengör
5	13-14		Anders Johan Pettersson 1841-1929 Albertina Pettersson 1848-1925	typisk jugendvård med trädstam, fint hantverk, miljöskapande		påväxt, svårläst	rengör

5	28		Minne af hustrun Rebecka Fredr. Nilsdottr.	ålderdomlig form, en av de äldre på kyrkogården, miljöskapande		gott skick	
5	32 (33-34 enl Gravar)		(trol.) Landtbrukaren xxx Jonasson 1809-1883 hustrun Bengta xxxxdotter 1824-1889	ålderdomlig form, en av de äldre på kyrkogården, miljöskapande		påväxt, svårläst	rengör
5	35 A-C		A.A. Olsson 1834-1922 hustrun Bina Sofia 1832-1925 Hilda Josefina 1871 - 1893	Typisk gravvård från 1920-talet med bevarad stenram		påväxt	
5	36 A-C		Johan Heinrich Schütt 1891-1909, Jensine Schütt 1839-1928	Stenramsgrav, hög bautasten, karaktärsskapande		påväxt i mindre omfattning	
5	23		B.A. Bengtsson -1886	Ovanligt gjutjärnskors, men finns flera i Eftra, en av de äldsta gravvårdarna i kvarteret	Inskription saknas	Korrosion	Rost avlägsnas, varefter målning med rostskyddsfärg/mönja samt slutstrykning med svart
5	24		Minne af Landtbrukaren S. A. Bengtsson 1842-1883	Karaktärsskapande, exempel 1880-tal, en av de äldsta i kvarteret och på kyrkogården, ålderdomlig form		påväxt, svårläst, spricka i stenen	åtgärdas av konservator/ efter råd av konservator
5	27		xxxxx	ålderdomlig form, en av de äldre på kyrkogården, miljöskapande		påväxt, svårläst	rengör

5	38 A-D		Landtbrukare Nils J. Petersson 1845-1930 Johanna Petersson 1849-1930 Nelly Nilsson 1874-1957 Eleonora Nilsson 1880-1922 Hulda Nilsson 1889-1914	Karaktärsskapande, högt stort kors, dominerar		gott skick	
5	39 A-D		Lantbr. Aug. Larsson - 1918	Karaktärsskapande monumental obelisk, påkostad representant för vanligt yrke		gott skick	
5	40		Nils Gösta Johansson 1891-1922 systern Isidora Johansson 1888-1971	fin dekor i typisk art deco stil		gott skick	
5	41		hustrun Karolina Sofia Kristiansson 1870-1920 Sonen Karl Sigfrid 1897-1917	hög smalsten, miljöskapande		påväxt i mindre omfattning	
5	48		Hustrun Beata Andreasd. 1822-1889	ålderdomlig hantverksmässigt tillverkad, finns några liknande på Eftra		gott skick	
5	49		Per Lännardt Andersson 1890-1893, No 5 Risarp	Ovanligt gjutjärnskors, men finns flera i Eftra, en av de äldsta gravvårdarna i kvarteret, barngrav, stora snäckor vanlig dekor vid gravar i kustnära områden		Korrosion	Rost avlägsnas, varefter målning med rostskyddsfärg/mönja samt slutstrykning med svart linoljefärg

5	50 A		Anna Olivia Svensson 1889-1894	äldre barngrav från 1890-talet		påväxt	
5	50 B		Agda Sofia Svensson 1892-1899	äldre barngrav från 1890-talet		påväxt, svårläst	rengör
5	51 A-J		Organisten C. P. Hultstedt 1820 - 1896. F Gustava Hultstedt, 1830-1893, Oscar, Hilda, Gustav, Frans. Musiklärarinnan Ester Hjort 1873-1939. Organisten Julius Hjort 1871-1945, Musikdirektören Fredrik Hjort 1868-1941.	Lokalhistoriskt värde, unik sten från 1890-talet, miljöskapande, intressanta yrkestitlar		gott skick	
5	55-56		K. Bengtsson 1839-1908 Elna Bengtsson 1836-1927 Anders Peter Kristiansson 1874-1950	Liten tidstypisk familjegrav från tidigt 1900-tal, miljöskapande		gott skick	
5	59-60		Murarmästaren A. Johansson 1873-1965 hustrun Alma Johanson 1875-1912	Liten tidstypisk grav från tidigt 1900-tal, miljöskapande, intressant yrkestitel		gott skick	
5	63-64		Lantbrukaren A. G. Kristensson 1840-1917 hustrun Beata Sofia 1849-1924	Högt monumentalt kors, tidstypiskt, miljöskapande			

5	83		Uno Rudolf Thorsson 1925-1925, Per-Arne 1960	två små stenar över barn, döda i olika tider, med bevarad ram		påväxt, vittring, stenramen glider isär	rengör och stabilisera ramen på sikt
5	84		Nils 1928	liten barngrav från 1920-talet med bevarad ram		påväxt i mindre omfattning	rensa ogräs i ramen
5	86 F-G		Lantbrukaren Las Bengtsson 1822-1902 hustrun Rebecka 1826-1879	en av de äldre stenarna i kvarteret, miljöskapande		gott skick	
5	86 H-I		Johanna Kristina Nilsdotter 1828-1903 Anna Kristina Johansson 1867-1936	Kvinnograv från tidigt 1900-tal, miljöskapande		nedlagd	anordna liggande på värdigt sätt
5	87 A-B		Lantbrukaren A-M Persson 1856-1915 hustrun Beata Kristina Persson 1865-1906	Karaktärsskapande, hög obelisk från tidigt 1900-tal		gott skick	
5	99 A-B		Johannes Nilsson 1830-1905, hustrun Neta Johanna 1846-1929	Karaktärsskapande, hög smalsten fr 1920 med bevarad ram med klot i hörnen		Gott skick	

5	101-102		N. A. Håkansson 1864-1949 makan Beata Kristina 1862-1912 Alma Severina 1878-1958, *liten liggande:* Hilma 1891-1891	Karaktärsskapande hög monumental bautasten i elegant utförande, samt liten barngrav, miljöskapande		Gott skick	
5	103 A-C		A. J. Andersson 1857-1931 Hustrun Karolina 1869-1960 Beata Andersson 1851-1919	Karaktärsskapande hög monumental bautasten i elegant utförande, miljöskapande		lutar något	
5	107 B-C		Lantbrukaren Carl Ander Nilsson 1866-1939 hustrun Heddi Nilsson 1848-1925	Karaktärsskapande hög monumental obelisk i elegant utförande, sent exempel, miljöskapande		lutar något	
5	108 A		Hemmasonen Karl Persson 1842-1901	Socialhistoriskt intressant titel, tidstypiskt, miljöskapande		gott skick	
5	108 B		Hustrun Kristina Matilda Persdotter 1857-1901	Miljöskapande äldre tidstypisk kvinnograv		gott skick	
5	108 F-G		f.d. landtbrukaren Sven Andersson 1848-1920 hustrun Petronella 1853-1902	ovanlig form av gravsten från tidigt 1900-tal, miljöskapande		gott skick	

5	118 A-C		Petter E. Johansson 1864-1929 Hanna 1858-1941 Hilda I. Johansson 1901-1923	högrest smalsten, ovanlig form och mycket fin detaljerad dekor, miljöskapande		påväxt, lutar något	
5	126 A-F		Lantbrukaren Adolf Nilsson 1871-1920 Anna Nilsson 1877-1919 Sten Nehlmark 1899-1985 Elin Nehlmark 1891-1992	Karaktärsskapande monumental vård, en av de största på kyrkogården, exempel 1920-tal		gott skick	
7	31		August xxxxxsson xxxx-1913	Liten tidstypisk vård från 1910-talet, illustrerar årsring i denna del av kyrkogården		påväxt, svårläst	rengör
7	40 A-B		xxxx	två små stenar äldre stenar, illustrerar årsring i denna del av kyrkogården		påväxt, svårläst	rengör, fyll ev. i text med svart färg
8	31-32		Carl Bengtsson 1881-1950 hustrun Hilda 1887-1961 liggande: Johan 1940-1970	Exempel på tidstypisk sten med tillhörande ram från mitten av 1900-talet		gott skick	
8	33-34		Ida Johansson 1870-1949 Johan Mauritz Johansson 1869-1953	Exempel på tidstypisk sten med tillhörande ram från mitten av 1900-talet		gott skick	
8	35-36		Ida Svensson 1909-1948 Gustaf Svensson 1907-1990 Gerth1945-1980	Exempel på tidstypisk sten med tillhörande ram från mitten av 1900-talet		gott skick	

8	42		Berta Andersson 1899-1915	Unik gjutjärnsvård, barngrav		gott skick, vittring påbörjad	
8	62-64		Sven Berggren 1893 1973 Anna Berggren 1893-1942 Ingvar Berggren 1926-2009 Hustrun Birgit 1928-2013	Konstnärligt värde, ovanlig utformning, årsring från 1940-talet		gott skick	
8	82-83		Lantbrukaren Per Nilsson 1812-1873 hustrun Elna Nilsson 1809-1896 Lantbrukaren Wallentin Johansson 1886-1933	Fint och detaljerad dekorerad, hög ålder, exempel 1870-tal, miljöskapande		påväxt i mindre omfattning	
9	7-8		Makarna Anders Petter Jönsson 1844-1928 Anna Jönsson 1850-1927 Arbete - Sanning	Exempel på enkel elegant sten från 1920-talet, intressant inskription		gott skick	
9	24		Landtbrukare Anders Berndt Jönsson 1823-1897	tidstypisk vård från 1890-talet, en av de äldre i kvarteret, miljöskapande		instabil, provisoriskt stöttad med påle, har troligen varit krönt av kors	stabilisera, rengör
9	25-27		Elias Johannesson 1819-1900 hans hustru Petronella Jönsdotter 1818-1897 Johan Alfred Eliasson 1863-1954 hans hustru Johanna Sophia Nilsdotter 1866-1953 Rum och namn väl Herren känner Då han ropar sina vänner	unik vård från sent 1800-tal i en ålderdomlig form, intressant inskription		viss påväxt	rengör på sikt

9	36-37		Lantbrukare Johannes Bengtsson 1848-1930 Hustrun Johanna Josefina 1853-1929	Hög sten i jugendstil från 1920-tal, miljöskapande		viss påväxt	rengör på sikt
9	36-37		f.d. Hemmansägaren Johannes Svensson 1815-1891 hustrun Ingrid Eliasdotter (trol.) 1818-1891	en av de äldre i kvarteret, tidstypisk, miljöskapande		påväxt	
9	46-48		*Vänstra* : Ingrid Olsson 1839-1909 *Högra* : Bröderna Karl Johan Svensson 1852-1939 Johan Severin Svensson 1867-1952	Familjegrav med två vårdar representativa för sina tider, exempel på mindre enklare vård från tidigt 1900-tal, miljöskapande		viss påväxt	
9	59-60		Nils Andersson 1840-1922	Unik, stor, miljöskapande, exempel 1920-tal		påväxt, instabil, provisoriskt stöttad med en påle	stabilisera, rengör
9	62 B-C		Johan Aug. Persson 1842-1920 hustrun Pernilla 1848-1919	En av få bevarade vårdar i den låga breda jugendstilen, del av ram med dekorativ utformning och klot bevarad		påväxt, resten av ramen borttagen	
9	63 A-B		Lantbrukaren Johan Mjöberg, 1857-1933, hustrun Neta Beata Mjöberg 1856-1917	Ovanlig variant av hög jugendvård (jfr 9:62 B-C i samma form men låg och bred som är betydligt vanligare) miljöskapande		påväxt	rengör på sikt
9	71		David 1904-1906	Barngrav, tidigt 1900-tal		påväxt	rengör

9	77		trol. Isaak Hallengren 1794-1873	ålderdomlig, typisk för senare delen av 1800-talet, en av få i denna stil på Eftra kyrkogård, ser gjuten ut		oläslig	åtgärdas av konservator/ efter råd av konservator
9	98		Skräddaremästare Bengt Joh. Johansson 1845-1893 hustrun f.d. barnmorskan Anna Beata Johansson 1849-1929	tidstypisk, fint arbetad dekor, intressanta yrkestitlar, en av få kvinnliga yrkestitlarnas på Eftra kyrkogård, miljöskapande		påväxt, svårläst	rengör
9	102 B		Sedan anden åter gått till Gud hvilar här stoftet af Hemman Egaren Lars Jonssons kära Maka Anna Marg. Borg, Född i Morup 1782 död å Mostorp 1834	Ålder, hantverksmässigt utförd, unik, en av de äldsta på kyrkogården		gott skick	
9	103-104		Dottern Tekla Sofia Larsson 1888-1919 Karl Albin Larsson 1901-1924	tidstypisk vård, barngrav, fint och detaljerat arbetad dekor, miljöskapande		gott skick	
9	110 A-C		Lantbrukaren B.H. Mjöberg 1828-1901 Hustrun Svenborg Christina Olsson 1832-1906	Hög ålder, tidstypisk, miljöskapande, fint arbetad dekor		gott skick	
9	115		Minne af lantbrukaren Karl Svensson 1823-1910 (trol.) hustrun Neta Svensdotter 1813-1895	Hög ålder, tidstypisk, miljöskapande, fint arbetad dekor		påväxt, instabil, provisoriskt stöttad med en påle	stabilisera, rengör

9	116		xxxx	Smideskors, en form som återfinns lokalt i trakten, unik		något rostig, inskription saknas	
9	121 A-D		Mejeristen N.P Nilsson, 1860-1914, Hustrun Maria Charlotta, 1861-1917, Sonen Karl Einar, Dottern Anna	Tidstypiskt exempel från 1910-tal. Miljöskapande. Lokalhistoriskt värde. Intressant yrkestitel, Ovanligt med bevarad duva i biskviporslin		viss påväxt	
9	127		Anna Beata Nilsdotter 181x-1907	Tidstypiskt exempel från tidigt 1900-tal. Miljöskapande. Äldre kvinnograv		påväxt, förgyllningen vittrad	rengör
9	128		Hemmansägaren Sven Johansson 184x-1907 hustrun Johanna Johansdotter 18xx-1895	Tidstypiskt exempel från 1890-tal. Miljöskapande.		påväxt, svårläst	rengör
10	1-2		Byggmästaren C. J. Andersson 1858-1930 Hustrun Johanna Beata 1855-1922 Dottern Hulda 1896-1936 Dottern Maria 1869-1953	"Modern" variant av ålderdomlig form, intressant yrkestitel, miljöskapande, byggmästaresläkt (se 10:3-4)		gott skick	
10	4		Byggmästaren Johan Andersson 1884-1921 Hustrun Anna 1894-1988	Tidstypisk sten, intressant yrkestitel, byggmästaresläkt (se 10:1-2)		gott skick	

10	7		Vår kära dotter Jennie Botilda 1885-1908	Enkel liten vård över ung flicka från tidigt 1900-tal		påväxt	rengör
10	7?		Karl Alfred Nordin 1902-1904	enkel liten barngrav från tidigt 1900-tal		påväxt	rengör
10	8 A		Landtbrukaren Johan Alfred Andersson 1869-1899 Makan Neta Gustava Olandersdotter 1835-1902	Tidstypisk gravvård från 1890-talet, miljöskapande		vittrar, instabil, provisoriskt stabiliserad med påle	stabilisera, rengör
10	8 B-C		Nils Jacob Johansson 1821-1896	Hög smalsten med ovanlig form, miljöskapande, 1890-talet		vittrar, instabil, provisoriskt stabiliserad med påle	stabilisera, rengör
10	9 A-D		Anders Nilsson 1852-1888 hans maka Petronella Nilsson f. Bengtsdotter 1853-1889 dottern Kristina Andersson 1882-1963	Hög smalsten med ovanlig form, miljöskapande, 1890-talet		instabil, provisoriskt stöttad med påle	stabilisera, rengör
10	10		Här hvilar Anders Larsson 1848-1885	en av de äldre i kvarteret, miljöskapande		påväxt	rengör

10	25		Folkskolläraren Johan Svensson 1890-1921 Beata Svensson 1892-1969	Typisk jugendvård, miljöskapande, intressant yrkestitel		gott skick	
10	26		Landtbrukaren Per Andersson 1885-1916 hustrun Anna Andersson 1846-1925	Monumentalkors, miljöskapande		viss påväxt	
10	27 C-G		Lantbrukaren F. Jönsson 1826-1897, hans maka Johanna Sofia född Christensson 18xx-1911 Maria 1869-1955 m fl.	Karaktärsskapande hög obelisk, 1890-tal		påväxt i mindre omfattning	
10	28		Bjering familjegrav	Stor, relativt modern familjegrav, lokalhistoriskt intressant, miljöskapande		gott skick	
10	42 D-E		Här förvaras stoftet af Inspectoren Joh. Hallengren och dess kära hustru Thalia. Han var född 1750 och dog 1824. Hon var född 1755 och dog 1818. De som redeligen för sig wandrat harma skola komma till fred och hwila efter kamrar.	en av de äldsta gravvårdarna i Eftra, 1818. Ålderdomlig sten		påväxt	åtgärdas av konservator/ efter råd av konservator
10	42 F-G		Landtbrukaren Henrik Nilsson 1817-1898 hustrun Pernilla Knutsdotter 1818-1905	tidstypisk, miljöskapande		gott skick	

10	42 H		Läroverksadjunkten Anders E. Bjering 1889-1951 Beata Bjering 1890-1962 Länsrådet Per Bjering 1919-1998 Henny Bjering 1924-2016	Modern sten fr 1950-talet, intressanta titlar, lokalhistoriskt värde		gott skick	
10	42 I		Landtbrukaren Anders Gustaf Bengtsson 1834-1908 hustrun Johanna Petronella Andreasdotter 1853-1892	mindre variant på hög smalsten, tidstypisk, miljöskapande		påväxt	
10	42 K		Hustrun Anna Christina Olsdotter 1835-1888	unik variant av sten med biskvimedaljong och infälld marmorplatta, en av de äldsta	Svårläslig inskription	Biologisk påväxt	Konservator Rengöring av namnlatta
10	60		Landtbrukaren Lars Gudmundsson 1851-1890, dottern Lovisa Larsson 1885-1977, sonen Gustaf Leonard 1883-1898 m fl.	Karaktärsskapande, lokalhistoriskt värde, hög ålder, tidstypisk		gott skick	
10	67		Karl Pettersson 1919-1932	liten enkel barngrav från 1930-talet		gott skick	
10	69 C-D		Torparen Nils Alfr. Bengtsson 1862-1919 hustrun Bernhardina Josefina 1857-1954	Tidstypisk jugendstil i mindre enklare variant, socialhistoriskt intressant titel		gott skick	

10	73		Lantbrukaren Sven Persson 1853-1902 och hans maka Emma Gustava 1858-1937, *norra liggande:* sjuksköterskan Gerda Persson 1894-1953 Maria Persson 1896-1964 sjuksköterskan Elsie Persson 1891-1973 *södra liggande:* Lantbrukaren Gustaf Persson 1888-1969 Anna Persson 1890-1966	Familjegrav med hög obelisk med bevarad stenram. Två mer moderna liggande stenhällar med bl.a.. Intressanta kvinnliga yrkestitlar - några av de fåtal som finns på Eftra		gott skick	
10	74		Johanna och Anna Anders döttrar 1877-1878 1890-1891	unik, ålderdomlig, hantverksmässigt framställd, socialhistoriskt intressant med Anders som förlorade fyra döttrar i ung ålder, se även 10:76 C-D		påväxt	rengör
10	74		Hemmasonen Karl B. Gustafsson 1882-1902	Högrest obelisk, miljöskapande, tidstypisk		gott skick	
10	74		Jenny och Anna Andersdöttrar 1878-1890 1884-1890	unik, ålderdomlig, hantverksmässigt framställd, socialhistoriskt intressant med Anders som förlorade fyra döttrar i ung ålder, se även 10:75 A-B		påväxt	rengör

10	77		Hemmansägaren Lars Nilsson 1819-1898 hustrun Elna Bengtsdotter 1817-1901	ovanlig form på vård från sent 1890-tal, miljöskapande		påväxt, instabil, provisoriskt stöttad med en påle	stabilisera, rengör
10	78		f.d. Hemmansägaren Bengt Andersson 1802-1898	liten enkel vård från sent 1890-tal, miljöskapande		påväxt	rengör på sikt
10	78 A		Systrarna Sömmerskan Augusta Larsson 1857-1931 Lärarinnan Kristina Larsson 1860-1942	tidstypisk gravvård från 1930-40-talen, kvinnograv, några av ett fåtal yrkesverksamma kvinnor, lokalhistoriskt intressant		instabil, provisoriskt stöttad med påle	stabilisera, rengör
10	80		Riksdagsmannen A. P. Johansson 1852-1920 hans maka Anna Maria 1855-1850 Dottern Kristina 1885-1952	Monumental familjegrav med stor bautasten och bevarad stenram, miljöskapande, viktig titel, lokalhistoriskt värde		gott skick	
10	86 A-B		N. S. Nilsson 1849-1909 Sofia 1857-1933	Ett av få smidesstaket på Eftra, Alla smidesstaket är kulturgravar, gravvård i form av uppslagen bok en vanlig form under sent 1800-tidigt 1900-tal		rost, svårläst inskription	rengör, rostskyddsbehandla, måla med svart linoljefärg
10	90 A-E		N. J. Johansson 1843-1906 Petronella 1847-1889 Hedvig Nilsson 1876-1924 Sofia Nilsson 1873-1941 Nelly Nilsson 1881-1952	Mindre familjegrav, trol. 1910-20-tal, fint arbetad sten, även på baksidan		gott skick	

10	93		B. Madorff Ståhle 1829-1894 Susanna Ståhle 1842-1885 Emilia 1864-1883 Davida 1865-1895 Carl Josef Madorff Broberg 1904-1990	Ovanlig form av slipad bautasten, från 1890-talet, miljöskapande		gott skick	
10	94-95		Familjegraf Carl O. O. Stenström 1818 -1894 Bernhardina Stenström Halldin 1821-1915 Anna Bjers Stenström 1846-1896 Hilda Stenström 1848-1907 Nanny Stenström 1859-1892 Sofia Halldin 1818-1878 Nancy Gjers 1876-1922	Unik hög bautasten över stor familj, lokalhistoriskt värde, miljöskapande, stor familjegrav med många stenar - alla stenar värdefulla! Många av de modernare är utförda i samma stil, unika.	  	gott skick	
10	94		Grafvård öfver fordom frälse inspektoren herr And. Stenström, född 1733 död 1812, Trogen make, älskad fader efterlämnande han 6 barn & 17 barnabarn. Grafvård öfver fordom fru Ingeborg Stenström, född 1746 död 1816, älskvärd maka, öm moder, efterlämnade hon barn & barnabarn	Ålder	Svårläslig inskription, texten har dock graverats på metallplatta intill gravvården. Porös, kalkhaltig sten känslig för biologisk påväxt.		åtgärdas av konservator/ efter råd av konservator
10	98		Staffan Larsson 1838-1905 Margareta Larsson 1928-1901 Bengta Nilsdotter 1825-1900	relativt sentida variant av en ålderdomlig form av gravvård, miljöskapande		påväxt	rengör
10	101		B. J. Fritiof Carlsson 1890-1912 Genom olyxfall å Fylgia Smedmästaren Lars Ludvig Carlsson 1848-1918 hustrun Amanda 1849-1920 Dottern Berta 1877-1952	Hög unik bautasten med bevarad stenram, intressant inskription		påväxt	

10	102		Minne af Lars J. Andersson 1828-1915 Hans maka Anna Neta 1834-1922 Dottern Nora 1879-1912	hög smalsten i något ovanlig form och stenart, miljöskapande		gott skick	
10	104 A-C		Johan Aron Svensson 1849-1935 Johanna Svensson 1856-1928 Dottern Maria 1891-1910 sonen Anders Johansson 1885-1972	hög smalsten från 1910-talet, miljöskapande		gott skick	
10	105		f.d. lantbrukaren L. J. Svensson 1819-1900 hustrun Elna Persdotter 1832- 1914	hög smalsten från 1900-talet, miljöskapande		gott skick	
10	106		Sven Johansson 1822-1899	hög smalsten från 1890-talet, miljöskapande		gott skick	
10	109		*Norra* : Elisabet Josefina Persdotter 1859-1902 *Mitten* : Per Bengtsson 1822-1899 hustrun Neta Nilsdotter 1819-1890 dottern Helena Persson 1849-1934 *Södra* : Petronella Persdotter 18xx-1898	Familjegrav från 1890-talet med tre stenar, miljöskapande		påväxt i mindre omfattning	
10	110		Carl Larsson 1869-1899	hög smalsten från 1890-talet, miljöskapande		påväxt, svårläst	rengör
10	112		Smedmästare C. O. Carlsson 1864-1944 Hans maka Johanna 1873-1949	Fint exempel på sten från 1940-talet i art deco-stil, intressant yrkestitel		gott skick	

11	(nära 12-13)		Trotjänarinnan Helena Bengtsson 1839-1919	exempel på mindre vård från 1910-talet, kvinnograv, intressant titel		påväxt	rengör
11	(nära 12-13)		Anders Pettersson xxx-xxx	ålderdomlig vård, typisk för det sena 1900-talet, miljöskapande		påväxt, smuts, svårläst, instabil, provisoriskt stabiliserad med påle	stabilisera, rengör efter råd av konservator
11	vid muren		xxx	ålderdomlig vård		uppgrävd och lutad mot muren	
11	vid muren		G. Oskar E. Holtstedt 1856-1862/ H. A. Sophia Holtstedt 1859-1862	barngrav, 1860-taelt hög ålder, alla gjutjränskors är kulturgravar		rost, påväxt	rengör, rostskyddsbehandla, måla med svart linoljefärg, placera på värdigt sätt
11	18-19		Bo 11 år Hasse 10 år omkommo genom drunkning 24/2 1948	Barngrav från 1940-talet, intressant inskription		påväxt	
11	30-32		Vår lilla Birgit 14 år	Barngrav, fin dekor, art deco		gott skick	
11	(brevid 50)		John G Svennson 1881, Kristina Bengtsdotter 1881	Ovanligt, smidesjärn, hög ålder	Text ej läsbar	rost, den ena saknar inskriptionsplatta	rengör, rostskyddsbehandla, måla med svart linoljefärg
11	61-62		Gudmund Olsson 1832-1908 hustrun Beata Maria 1833-1868 Olivia Kristina Gudmundsson 1861-1942	tidstypisk för 1800-talet, hög ålder, miljöskapande		viss påväxt	

11	102-103		Korset: Andersson -1869 stenen: hustrun Agneta Christensdotter 1813-1896	Smidesjärn typisk för trakten, hög ålder liksom på den lilla enkla stenen, miljöskapande		Korrosion, Text ej läsbar på korset	Åtgärder i samråd med konservator.	
11	104		Anna Petronella Hallengren 1801-1869	Ovanlig utformning		Biologisk påväxt, smutsad, sprickbildning namnplatta, medaljongen borta, Inskription ej läsbar	Åtgärder i samråd med konservator.	
11	109		Minne efter aflidne skomakaren Johannes Jonsson från No 7 Eftra, Född 1820, Död 1880	karaktärsskapande, hög ålder, ålderdomlig form på sten, hantverksmässigt framställd		påväxt	rengör	
11	117		Minne af skomakaremästaren Nils Persson, no 7 Eftra, 1818 - 1881	Gjutjärnskors, ovanlig form, hög ålder, lokalhistoriskt värde, intressant yrkestitel		Korrosion	Rost avlägsnas, varefter målning med rostskyddsfärg/mönja samt slutstrykning med svart linoliefärg	
11	120		Hans Ingvar 1949	enkel liten barngrav från 1940-talet, socialhistoriskt värde		gott skick		
11	122		Sten Göte Torgny 2 dagar	enkel liten barngrav, socialhistoriskt värde		gott skick		
11	125 A-B		Jöns Persson 1792-1867 hustrun Gunhild Persdotter 1800-1891	trol. 1890-tal, miljöskapande,		gott skick		
11	125 C		Nils Johansson 1867-1891	ovanlig liten obelisk, miljöskapande, 1890-tal		gott skick		

12	21		Hemmansägaren Johannes Mårtensson 1810-1885	En av de äldre på kyrkogården, miljöskapande		påväxt, vittring	rengör
12	49 A-D		Lantbrukaren A. Larsson 1853-1920 hustrun Josefina 1857-1945 Hemmasonen Anders Enoch Larsson 1890-1919	Karaktärsskapande, sent exempel på hög obelisk		gott skick	
12	61		xxxxxxx	ålderdomlig form, trol. 1800-tal, miljöskapande		oläslig	rengör, ev. fyll i text med svart färg
12	62		Hustrun Christina Holmgren 1802-1866	Alla gjutjärnskors är kulturgravar, hög ålder, en av de äldre		Korrosion, djupt nedgrävd i gräsmattan (har troligen gått av)	Rost avlägsnas, varefter målning med rostskyddsfärg /mönja samt slutstrykning med svart linoljefärg
12	63		Hemmadottern Alma Josefina Johansson 1812 - 1895	Karaktärsskapande, tidstypisk, 1890-tal		gott skick	
12	63 A-D		Landtbrukaren Lars Andersson 1814-1883 och hans hustru Lovisa Andersdotter 184-1864	En av de äldsta på kyrkogården, 1860-tal, tidstypisk, miljöskapande		påväxt	
12	64		Landtbrukaren Kristoffer Larsson 1860-1898	exempel på liten enklare vård från 1890-tal		påväxt	
12	80-81		Kustvakten P. Stålberg 1807-1878 hustrun Anna Kristina 1824-1900 Barnen Julius 1859-1890 Ameli 1886-1891 Liten liggande: Matilda Sofia Stålberg 1861-1928	trol. 1890-tal, miljöskapande, intressant titel med anknytning till kusten		påväxt	

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2020

2020:40	**Krutkällargången,** Halmstad kommun och stad, Bastionen Norre Katt, RAÄ 33:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:41	**Kv** Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Laholm. Förslag till planbestämmelser.
2020:42	**Spannarp** Östra, Spannarps socken, Ark. utredning
2020:43	**Fem** provborrhål inom Österskans. Halmstad kommun, Österskans 1 och Halmstad 6:31. Ark. kontroll.
2020:44	**Arkeologisk** utredning inom Tofta 2:2. Varbergs kommun.
2020:45	**Apelviksgården,** omläggning av stråtak. Antikvarisk medv.
2020:46	**Professorn** 7, Hotell Gästis i Varberg, Antikvarisk förundersökning
2020: 47	**Folkvandringstid,** Vendeltid & Vikingatid, Kvibille 21:1, Ark. förundersökning
2020:48	**Boplatslämningar** i Hasslöv, Hallands län, Laholms kommun, Hasslövs socken, Ark. utredning
2020:49	**Gravar** och boplatser invid Kistinge deponi, Eldsberga socken, Ark. utredning
2020:50	**Villa** Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk förundersökning.
2020:51	**Kvarnadalen** i Sällstorp, Vård- och underhållspan
2020:52	**Landa** kyrka, mögelsanering
2020:53	**Societetshuset** i Varberg, antikvarisk konsekvensutredning
2020:54	**Långanskogen,** vård- och underhållsplan
2020:55	**Göingegårdens** smedja, Antikvarisk förundersökning
2020:56	**Falkenbergs** stadshus, ändring av ventilation
2020:57	**Ny** spillvattenledning i Skrea. Ark. utredning
2020:58	**Lugnarohögen,** renovering av gravhög och stuga
2020:59	**Boplatslämningar** inom Altona 2:1 och 4:34. Ark. utr.
2020:60	**Odlingen,** Tönnersjö 4:2, Dokumentation inför rivning
2020:61	**Excellensen** 2, Fasad- och markförändring
2020:62	**Arkeologisk** utredning av Boberg 8:27
2020:63	**Arkeologisk** utredning av fastigh. Mellby 5:44 i Södra Mellby, Laholms kommun
2020:64	**Landeryds** godsmagasin, underlag inför renovering
2020:65	**Hunnestad** 5:24 och 5:13. Ark. utr.
2020:66	**Svenstorps** mejeri. Renovering av fönster, etapp 2.
2020:67	**Vinbergs** prästgård, renovering av fasad
2020:68	**Nya** fornlämningar på Galgberget, Halmstad stad, Ark. utr.
2020:69	**Österskans,** Halmstad. Ark. förundersökning
2020:70	**Nösslinge** kyrka, klimatanpassing
2020-71	**Nösslinge** kyrka, borttagande av bänk
2020-72	**Lugnarohögen** inför renovering, Hasslöv socken, Ark. undersökning
2020:73	**Bårarps** stenbrott, Steninge och Rävinge. Ark. fältinventering
2020:74	**Knäreds** kyrka, ommålning av utvändiga snickerier
2020:75	**Vippentorpet,** omläggning av halmtak
2020:76	**Frillesås-Rya** 4:17, Frillesås socken, Ark. utr.
2020:77	**Slätteryds** byskola, takrenovering mm.
2020:78	**Centralstationen** i Halmstad, färgundersökning
2020:79	**Lindbergs** kyrka, exteriör och interiör restaurering
2020:80	**Lindbergs** kyrka, bemålat brädtak
2020:81	**Färjeterminalen** i Varbergs hamn
2020:82	**Abilds** kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:83	**Asige** kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:84	**Eftra** kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:85	**Årstads** kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, uppdatering
2020:86	**VA** Tönnersjö-Perstorp. Ark utr.



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se