

ANTIKVARISK MEDVERKAN ÅR 2019-2020

Malin Clarke

FALKENBERGS STADSHUS ÄNDRING AV VENTILATION

Halland, Falkenbergs kommun
Svea 10

KULTURMILJÖ HALLAND RAPPORT 2020:56



STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER

Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2020

Antikvarisk medverkan 2019-2020

Text och foto: Malin Clarke

Filmnr 2020-45


Bild framsida: Falkenbergs stadshus, uthyrningsdelen samt Rörbeckska huset.

Grafisk form och layout: Anders Andersson.

Diarienummer: 2019-334



Den röda ringen markerar Falkenbergs stadshus.
Karta: Falkenbergs kommun



ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

- **Objekt:**
Falkenbergs stadshus, Svea 10
- **Länsstyrelsens dnr:**
432-7778-19
- **Beställare:**
Falkenbergs kommun, Kultur- fritids- och teknikförvaltningen
- **Entreprenörer och hantverkare:**
ISAB ventilation, Fredrik Håkansson
- **Antikvarisk medverkan:**
Malin Clarke, Kulturmiljö Halland
- **Renoveringsperiod:**
november 2019 - juli 2020
- **Fältbesök:**
Antikvarisk kontroll har utförts före arbetena påbörjades 2019-11-07 samt efter avslutat arbete 2020-08-18. I övrigt har dialog kring utförandet skett via mail.

INLEDNING

Falkenbergs kommun har enligt beslut från Länsstyrelsen (diarienummer 432-7778-19) fått tillstånd till att utföra ändringar av ventilationen i byggnadsminnet Falkenbergs stadshus, Svea 10, Falkenbergs kommun. Arbetet har utförts mellan november 2019 samt juli 2020.

Arbetet har följts av antikvarisk kontrollant Malin Clarke, Kulturmiljö Halland.

HISTORIK OCH BESKRIVNING

Falkenbergs stadshus uppfördes 1958-59 efter ritningar av arkitekt Lennarts Tham och invigdes 1960. Komplexet byggdes för att inrymma stadens styrelse och förvaltning, men även lokaler för televerket, restaurang, stadsbibliotek, bildningsverksamhet, butiker och uthyrningskontor. Arkitekturen är omsorgsfullt utformad, såsom helhet liksom till minsta detalj. Stadshuset är uppfört i sträng modernistisk stil och består av fem sinsemellan olika byggnadsdelar kring en halvt sluten stadshusgård. Huvudentrén, ”Kuben”, är monumentalt placerad mot torget. Byggnadens fasader är delvis klädda med vit Ekebergsmarmor, delvis tegel. Förutom byggnaderna ritade Tham även Rådhusorgets mönsterlagda stensättning samt belysning och bänkar.

Stadshuset med stadshusgård, det intilliggande äldre rådhuset, Rörbeckska huset samt Rådhusorget förklarades som byggnadsminne 2006. I byggnadsminnet ingår delar av stadshusets interiör.

Den del av interiören som arbetet berör utgjorde tidigare stadsbibliotek. Väggarna är klädda med kvistfri sandblästrad furupanel. Takkonstruktionen är synlig och i taket finns ett band av takfönster som skapar ljusinsläpp. 1971 flyttade stadsbiblioteket och samband med detta delades rummet av med en sekundär vägg för att skapa ett mötesrum, den så kallade Rörbeckska salen.

UTFÖRDA ÅTGÄRDER

De utförda åtgärderna har inneburit en komplettering av det befintliga ventilationssystemet. En befint-

lig ventilationshuv på stadshusets tak har demonterats och en ny huv i aluminium-zinkbelagd stålplåt av modell EKO-H, tillverkare Ekonvent AB har monterats. Två tilluftsventiler har placerats i korridoren, på den vägg som tillkommit 1971. Tilluftsventilerna har målats in i en kulör liknande träpanelen.

ANTI-KVARISK KOMMENTAR

Ventilationshuv på taket avviker i kulör från övriga taket men är placerad så att den inte syns från marknivå, varken från Rörbeckska husets innergård eller från Rådhusorget och bedöms därför inte påverka stadshusets exteriöra uttryck. Tilluftsventilerna är placerade högt upp på en sekundär vägg i korridoren, en placering som bedöms som mycket diskret och lämplig med hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska värde. Åtgärden är utförd enligt utfärdat tillstånd och det finns inget att erinra ur kulturmiljösynpunkt.

BILDER

Före utförda åtgärder




Ovan t.v: Ytan mellan armaturer och takfönster där tilluftsventilerna ska placeras.

Nedan t.v: Rörbeckska husets innergård. Takfallet där ventilationshuven ska placeras är inte synlig från marknivå.

Till höger: Korridoren utanför Rörbeckska salen med synlig takkonstruktion och väggar i sandblästrad panel.

Efter utförda åtgärder



Ovan: På den panelklädda väggen under takfönsterna sitter en tilluftsventil.



Överst t.v: Ventilationshuven i aluminium-zinkbelagd plåt. Huven är inte synlig från marknivå utan endast om man befinner sig uppe på taket.

Nedan t.v: Precis ovanför armaturerna skymtar en av tilluftsventilerna.



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Tollsgatan 7 | 302 32 Halmstad | Tel: 035-19 26 00

E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se