

ANTI~~K~~VARISK MEDVERKAN

Maria Johansson Jarneborn


SKOTTORPS SLOTT

Renoveringsåtgärder - Trädgårdsmästeriets magasin


Hallands län, Laholms kommun, Skummeslövs socken. Rapport 2022:51



STIFTELSEN HALLANDS LÄNSMUSEER



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland
 Uppdragsverksamheten, Halmstad
 Antikvarisk medverkan 2022
 Bild framsida: Trädgårdsmästeriets magasin efter renovering
 Foto: Maria Johansson Jarneborn. Film nr: 2022:63
 Layout: Maria Johansson Jarneborn
 Grafisk formgivning: Anders Andersson
 Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet
 Diarie nr: 2021-172



INNEHÅLL

Administrativa uppgifter	4
Inledning	5
Historik och beskrivning	5
Bakgrund till åtgärder	5
Utförda åtgärder	5
Antikvarisk kommentar	6

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

- **Objekt:**
Skottorps slott, Skummeslövs socken, Laholms kommun
- **Länsstyrelsens dnr:**
Tillståndsbeslut 432-9370-20, 2021-03-11
Bidragsbeslut 434-9369-2020, 2021-04-07
- **Bidragsmottagare och beställare:**
Skottorps Slott AB
- **Entreprenörer och hantverkare:**
Skottorps Slott AB, inkl. underleverantörer.
Arbetsledare: Åke Hellstedt
- **Renoveringsperiod:**
Hösten 2021-våren/sommaren 2022
- **Antikvarisk medverkan:**
Björn Ahnlund och Maria Johansson Jarneborn, Kulturmiljö Halland
- **Fältbesök:**
2022-02-18. Slutbesiktning 2022-08-03

INLEDNING

Under 2021 och 2022 har trädgårdsmästeriets magasinbyggnad vid Skottorps slott renoverats. Enligt beslut 2021-04-07 lämnar länsstyrelsen bidrag till restaurering av magasinet som utgör en del av byggnadsminnet Skottorps slott.

Då slottet är byggnadsminnesförklarat har tillstånd från länsstyrelsen krävts för del av åtgärderna. Tillstånd för restaurering av stomme, fasader och tak på trädgårdsmästeriets magasin gavs enligt beslut 2021-03-11.

Bidrags- och tillståndsbesluten förutsätter medverkan av antikvarisk expert, som ska följa och dokumentera arbetena. Som antikvarisk expert har fastighetsägaren utsett Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland. Maria Johansson Jarneborn, Kulturmiljö Halland, har gjort slutbesiktningen med följande rapport och intyg.

Följande rapport utgör den sista delen av de bidragsgrundande åtgärderna enligt länsstyrelsens beslut från 2021-04-07 (dnr 434-9369-2020). Tidigare rapport i ärendet har rapportnummer 2022:11.

HISTORIK OCH BESKRIVNING

Skottorps slott började uppföras på 1660-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. På 1820-talet gjordes en omfattande renovering och ombyggnad efter CF Sundvalls förslag, som gav slottet dess nuvarande empirestil.

Huvudbyggnaden flankeras av fyra flygelbyggnader, varav de yttersta är s.k. fyrkappor. Liksom övriga slottsbyggnader har dessa skivtäckta plåttak.

I slutningen sydost om mangårdsbebyggelsen ligger ett f.d. brygghus, uppfört under 1800-talet. Byggnaden har ljus putsade fasader och valmat sadeltak täckt med korrugerad plåt. Vid entreérna till slottstomten sitter vidare smidesgrindar med empiredekor.

Utmed allén väster om slottet ligger ett trädgårdsmästeri vars byggnader troligen härstammar från tidigt 1800-tal.

BAKGRUND TILL ÅTGÄRDER

Trädgårdsmästeriets magasin var förfallet. Bl.a. saknades gjutjärnsfönster och öppningar var ändrade eller igensatta. Huset var även i behov av byte av tak samt omputsning av fasader.

UTFÖRDA ÅTGÄRDER

- **Fasad:** Magasinets fasader har putsats om med Finja puts- och murbruk C i tre lager. Därefter har ytan slipats och målats med vit silikatfärg. Den dekorativa tegellisten upptill under taket var i dåligt skick och saknades bitvis. Tegellisten har lagats och putsats likt övriga fasaden. Där det varit nödvändigt har fasaden lagats upp med gammalt tegel.
- **Fönster:** De ändrade fönsteröppningarna har ersatts av ursprungliga bågformade fönsteröppningar. Gjutjärnsfönstren som ska sättas in är beställda och ska monteras enligt bidragsbeslut från länsstyrelsen 2022-05-09 (dnr 434-1566-2022). Fönstren ingår alltså inte i denna slutrapport.
- **Dörrar och portar:** Huset har försetts med en ny port med dubbla dörrblad på magasinets östra sida. Dörröppningen har förminskats något och det tidigare bågformade dörrvalvet har återskapats. Ovanför porten finns en fönsteröppning/lucka som försetts med nya fönsterluckor. På husets södra sida har en ny bågformad dubbeldörr byggts och på husets västra sida en ny bågformad enkeldörr. Samtliga dörrar/portar och luckor har byggts av trä med fiskbensmönster och målats med svart oljefärg.
- **Stomme och tak:** Grunden var i mycket dåligt skick och en ny betongklack har därför varit nödvändig att gjuta vilket gjorts succesivt. Hela taket; det korrugerade plåttaket, ett sticketak, takstolar,

spikläkt mm, har ersatts av ett nytt. Taket har klätts med ett svart papptak i dubbla lager och nya vindskivor har satts upp.

ANTIKVARISK KOMMENTAR

De avslutade arbetena bedöms vara väl utförda ur antikvarisk synpunkt.



Överst: Magasinets södra fasad innan renovering. Här syns de igensatta fönstren och ändrade fönsteröppningarna.

Nedan: Fasaden under renoveringen. Här har de ursprungliga fönsteröppningarna tagits fram.



Den södra fasaden efter renovering. Montering av fönster kvarstår vilket omfattas av ett separat beslut från länsstyrelsen.



Magasinetts östra gavel före renoveringen med bland annat en bredare port.



Magasinetts östra gavel efter renovering. Här syns de båda nya portarna/luckorna samt den dekorativa listen under taket. Porten längst ner har även återfått sin troligtvis ursprungliga utformning och storlek.



Norra fasaden innan renovering. Här syns det gamla gjutjärnsfönstret som fanns kvar och som nu använts som förlaga/mall inför tillverkning av nya gjutjärnsfönster.



Norra fasaden under renovering.



Norra fasaden efter renoveringen. Nya fönster ska enligt ett separat beslut från länsstyrelsen monteras i efterhand.



Gjutjärnsfönstret som fanns på magasinet och som använts som förlaga/mall inför tillverkningen av nya gjutjärnsfönster.



Östra fasaden innan renoveringen.



Östra fasaden under renoveringen.



Östra fasaden efter renoveringen.



Den gamla vitmålade plåten på muren längs magasinets östra fasad har renoverats och målats svart.

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2022

- 2022:1 Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom Norra Villmanstrand, Halland, Halmstad kn, Snöstorps sn 2021.
- 2022:2 Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27, L2020:3647, L2020:3649, L2020:3653, Arkeologisk förundersökning.
- 2022:3 Skogskyrkogården i Falkenberg, kulturhistorisk inventering
- 2022:4 Alafors kvarnsmiljö, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring
- 2022:5 T4 Hässleholm, Matsalen, antikvarisk förundersökning
- 2022:6 Arkeologisk utredning 2021 inför den nya Slottsmöllebron, Halmstad 9:14 och Halmstad 10:26 m fl
- 2022:7 Köinge kyrka, Utvändig renovering, antikvarisk medverkan
- 2022:8 Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge. Harplinge sn,
- 2022:9 Övraby VA, Övraby socken, Halmstad 9:26, Arkeologisk utredning 2021
- 2022:10 Tidigmoderna odlingslager och bebyggelseämningar i kvarteret Grev Kristoffer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020
- 2022:11 Skottorps slott, Renoveringsåtgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan
- 2022:12 Eskilstorp, planutredning
- 2022:13 Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning
- 2022:14 Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning
- 2022:15 Armékåren 14, antikvarisk förundersökning
- 2022:16 Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
- 2022:17 Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m
- 2022:18 Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6
- 2022:19 Teater Storan, Svärdet 8, Antikvarisk medverkan
- 2022:20 Centralskolan, Tvååker. Antikvarisk förundersökning
- 2022:21 Från stenålder till vikingatid i Hunnestad. Halland, Hunnestads sn, Arkeologisk förundersökning av L2020:6458
- 2022:22 Hasslövs kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
- 2022:23 Våxtorps kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
- 2022:24 Fiberledning vid Norre Port, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
- 2022:25 Fiberledning i Klostergatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
- 2022:26 Gällareds kyrka, dränering, antikvarisk medverkan
- 2022:27 Elskåp vid Lilla Torg, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
- 2022:28 Gunnarsjö kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
- 2022:29 Tröinge 2:21 och 3:107, Falkenberg, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107, Arkeologisk utredning 2022
- 2022:30 Slöinge kyrka, styrsystem, antikvarisk medverkan
- 2022:31 Under granarna i Älvasjö 1:3, Övraby sn, Halmstad kommun, Älvasjö 1:3, Arkeologisk utredning 2022
- 2022:32 Krukmakeriet, Lerkvarnen 22 Laholm, antikvarisk förundersökning
- 2022:33 Stråvalla kyrka, vård- och konserveringsåtgärder, antikvarisk medverkan
- 2022:34 Prästgården, Kyrkans hus, Sankt Nikolaus 17 Halmstad. Antikvarisk Konsekvensbeskrivning
- 2022:35 Trädgården 8 m.fl., Falkenberg. Kulturmiljöutredning
- 2022:36 Stråvalla kyrka, fasad, antikvarisk medverkan
- 2022:37 Värö kyrkogård, konservering av äldre gravvårdar, antikvarisk medverkan
- 2022:38 Stafings kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
- 2022:39 Två provgropar i kvarteret Kräftan, Laholms stad, Kv. Kräftan, Arkeologisk förundersökning 1994
- 2022:40 Tyghuset 6, antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys
- 2022:41 Knobesholm, vattenvårdsåtgärder
- 2022:42 Slättåkra – fyra fornlämningar i Suseåns dalgång Halland, Slättåkra socken, Arkeologisk undersökning 2020
- 2022:43 Från brons till järn en boplatz vid Laxbutiken. Skrea socken, Arkeologisk förundersökning 2021
- 2022:44 Skrea 6:45-2, Skrea socken, Skrea 6:45-2, Arkeologisk utredning 2022
- 2022:45 Elledning i Bastionsgatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
- 2022:46 Kvarndalen i Ulvatorpsbäcken, underhållsåtgärder
- 2022:47 Falkenbergs rådhus, fasadrenovering
- 2022:48 Utredning inom Elestorp 7:445, Halland, Tjärby sn, Elestorp 7:445, Arkeologisk utredning 2022
- 2022:49 Okome kyrka, högtalare
- 2022:50 Sankt Nikolai kyrka, antikvarisk förundersökning
- 2022:51 Skottorps slott, Renoveringsåtgärder - trädgårdsmästeriets magasin



KULTURMILJÖ
HALLAND

POSTADRESS: TOLLSGATAN 7 | 302 32 HALMSTAD | TEL: 035-19 26 00

E-POST: KANSLI@MUSEUMHALLAND.SE | HEMSIDA: WWW.MUSEUMHALLAND.SE